



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 14.07.2020
EZ/350/7/2020/..... 450

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 7/2020

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny- Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE NR 794:

Kosztorys ofertowy – budynek CBO-Brak pozycji dla Isocorbu : K30-WU-CV-35-H200-REI120 ilość 3 szt.

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru nr 211 dodano pozycję nr 77. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 795:

Kosztorys ofertowy – budynek AMB – brak pozycji dla : BS-0.1 belka prefabrykat (21 szt., łącznie 30,795m³ C30/37, 11211,9kg stali) ilość 30,795 m³

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru nr 311 dodano pozycję nr 40. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v12.

PYTANIE NR 796:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 pozycja 164 – w opisie pozycji : Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 24cm" w opisie architektury : CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA. Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 707. W odpowiedzi wyjaśniono jakie materiały należy wycenić.

PYTANIE NR 797:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 pozycja 166 opis: „ Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym” w opisie technicznym ściany pokryte podwójną płytą GIPSOWĄ z obu stron ZBROJONĄ WŁÓKNEM SZKLANYM. Prosimy o informację co przyjąć do wyceny.

WCO Poznań
Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Tadeusz Krzymański

ODPOWIEDŹ

Ściany działowe w systemie suchej zabudowy należy wykonać z płyt włóknowo-gipsowych. W przedmiarze 211 v12 płyty ujęto w pozycjach nr 153, 154 oraz w przedmiarze 311 v12 płyty ujęto w pozycjach nr 233, 234, 235. W załączeniu skorygowane przedmiary nr 211 v12 i 311 v12. W załączeniu również skorygowane specyfikacje ST 01-12-00 rewizja 1 dot. płyt włóknowo-gipsowych.

PYTANIE NR 798:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 pozycja 172. W przedmiarze robót ilość 5769,92 – prosimy o informacje, które ściany założono jako szpachlowane – brak takiej informacji w opisie. Przy szpachlowaniu wszystkich ścian: działowe, murowane i żelbetowe ilość wynosi 7790,84 m²

ODPOWIEDŹ

Uszczegółowiono pkt.3.5 opisu technicznego nr 211 wprowadzając poszczególne rodzaje wykończeń oraz w pkt.6. przypisano rodzaje wykończeń dla poszczególnych pomieszczeń. Ściany działowe w systemie suchej zabudowy należy wykonać z płyt włóknowo-gipsowych z krawędziami prostymi z spoiną klejoną, szpachlowane jedynie w miejscu spoin szpachlą wykończeniową zgodnie z specyfikacjami ST 01-12-00.

W załączeniu skorygowane specyfikacje nr ST 01-12-00 rewizja 1.

Tak przygotowane płyty należy wykończyć gruntując i malując odpowiednią farbą w zależności od rodzaju pomieszczeń. Wszystkie ściany murowane i żelbetowe należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV następnie zagruntować i pomalować odpowiednią farbą.

W przedmiarze nr 211 zmieniono pozycję 159-168 dotyczące wykończeń ścian. W załączeniu skorygowany przedmiar 211 v12.

PYTANIE NR 799:

Brak pozycji w kosztorysie ofertowym dla budynku CBO na malowanie ścian farbą lateksową

ODPOWIEDŹ

Malowanie ścian farbą lateksową ujęto w pozycji nr 161. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 800:

Brak pozycji w kosztorysie ofertowym dla budynku CBO na zagruntowanie pod tynki zwykłe kat III ścian i słupów wykonywanych ręcznie.

ODPOWIEDŹ

W projekcie nie występują tynki zwykłe kat III ścian i słupów wykonywanych ręcznie. Na wszystkich ścianach i słupach należy stosować tynk cementowo-wapienny kat. IV.

PYTANIE NR 801:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 pozycja 176 – brak informacji w opisie o lokalizacji występowania płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm. Prosimy o wskazanie, których pomieszczeń dotyczy pozycja.

ODPOWIEDŹ

W projekcie nie występują pomieszczenia wykończone z w/w płytek. Z przedmiaru usunięto pozycję. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 802:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 pozycja 178 – pochwyty ze stali nierdzewnej fi 48mm – ilość została podana w m². Wnosimy o zmianę jednostki na mb. Oraz ilości na 60,92mb

ODPOWIEDŹ

W przedmiarze nr 211 skorygowano w/w pozycję. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 803:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 – brak pozycji dla pochwyty z drewna litego, jasny dąb fi 48mm

W ilości 23,9 mb

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru nr 211 v12 dodano pozycję 168. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 804:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 – brak pozycji dla elementu : Ceramika zmywalna na ścianach w pomieszczeniach mokrych w ilości 601,94 m²

ODPOWIEDŹ

W/w płytki ujęto w pozycji nr 163. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 805:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 – brak pozycji dla elementu : „Wykładzina z tworzywa sztucznego na ścianach przy umywalkach w gabinetach, przyklejona specjalistycznym klejem; przyjęto powierzchnię dookoła umywalki 2,5m²” w ilości 35 m²

ODPOWIEDŹ

Opis techniczny zeszytu 211 i 311 w pkt. „wykończenia ścian wewnątrz budynku” został uszczegółowiony o rodzaje wykończeń ścian oraz zestawienie dla wykładzin z tworzywa sztucznego na ścianach przy umywalkach. W pkt. „Wykaz pomieszczeń ze wskazaniem wykończenia podłóg, sufitów i ścian” do poszczególnych pomieszczeń przyporządkowano rodzaje wykończeń ścian. W przedmiarze 211 skorygowano pozycję 165 i 166 oraz w przedmiarze 311 skorygowano pozycje 262 i 263. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 i 311 oraz opis techniczny 211 – rewizja 1 i 311 – rewizja 1.

PYTANIE NR 806:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 – brak pozycji dla elementu : „ Ściany z bloków gr. 20”, które występują w dokumentacji projektowej w ilości 90,40 m²

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru nr 311 dodano pozycję 243. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 807:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 – brak pozycji dla elementu : „ Ściany z bloków gr. 10”, które występują w dokumentacji projektowej w ilości 24,50 m²

ODPOWIEDŹ

Ściany o gr. 10 cm zostały narysowane w uproszczeniu. Do wyceny dla powyższych ścian należy przyjąć ściany o gr. 12 cm z sylikatów.

PYTANIE NR 808:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 – brak pozycji dla elementu : „ Ściany z bloków SILKA E24, które występują w dokumentacji projektowej w ilości 34,11 m²

ODPOWIEDŹ

W projekcie nie występują ściany SILKA E24. Ściany murowane o grubości 24cm w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych są z gazobetonu.

PYTANIE NR 809:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 pozycja 220. W opisie pozycji : Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym , w opisie dokumentacji występują ścianki gr. 7,5mm w ilości 506,30 m2. Prosimy o informację jakie ścianki przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Ściany działowe w systemie suchej zabudowy należy wykonać z płyt włóknowo-gipsowych. Powyższe zapisy są jednoznaczne. Powyższa ściana to ściana o konstrukcji gr.5 cm jednostronnie obłożona 2 warstwami płyt o łącznej gr.7.5 cm.

PYTANIE NR 810:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 pozycja 221. W opisie pozycji : Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 7.5mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym , w opisie dokumentacji występują ścianki gr. 12,5mm w ilości 113,75 m2. Prosimy o informację jakie ścianki przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Ściany działowe w systemie suchej zabudowy należy wykonać z płyt włóknowo-gipsowych. Powyższe zapisy są jednoznaczne. Powyższa ściana to ściana o konstrukcji gr.7.5cm dwustronnie obłożona 2 warstwami płyt o łącznej gr.12.5 cm.

PYTANIE NR 811:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 pozycja 165 – brak informacji w opisie o lokalizacji występowania tynków kategorii III. Prosimy o wskazanie , których pomieszczeń dotyczy pozycja.

ODPOWIEDŹ

W projekcie nie występują tynki zwykłe kat III dla ścian i słupów wykonywanych ręcznie. Na wszystkich ścianach i słupach należy stosować tynk cementowo-wapienny kat. IV. Tynk kat. III zgodnie z opisem technicznym zeszytu 211 występuje jedynie dla rodzaju sufitu SS.

PYTANIE NR 812:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 brak pozycji dla elementu : folia w płynie w ilości 2508,98 m2.

ODPOWIEDŹ

Uszczelnienie uwzględniono w warstwach posadzkowych. Wywinięcie na ścianę należy uwzględnić w cenie wykonywania okładziny posadzkowej.

PYTANIE NR 813:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 211 – brak pozycji dla elementu ; „ŚCIANY POMIESZCZEŃ LABOLATORYJNYCH: Modułowe systemowe panele ściennie samonośne, ze zintegrowanymi drzwiami i oknami wewnętrznymi „ w ilości 196,76 m2

ODPOWIEDŹ

W/w elementy uwzględniono w pozycji 157 przedmiaru 211 v12. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v12.

PYTANIE NR 814:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311 pozycja 261 – brak oznaczenia na rysunku wnęki dla „Szafa wnękowa; wnęka obudowana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej”. Prosimy o wskazanie lokalizacji.

ODPOWIEDŹ

W/w wymienione elementy oznaczone są na rysunkach 09C, 09D, 09E zeszytu 312.

PYTANIE NR 815:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu : „Panel uchylny do wnęki z pionowych paneli na konstrukcji stalowej” w ilości 0,8m²

ODPOWIEDŹ

W/w element uwzględniono w pozycji nr 267 przedmiaru nr 311 v12. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v12.

PYTANIE NR 816:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu :” ŚCIANY POMIESZCZEŃ LABOLATORYJNYCH: Modułowe systemowe panele ściennie samonośne, ze zintegrowanymi drzwiami i oknami wewnętrznymi” w ilości 424,51 m²

ODPOWIEDŹ

W/w elementy uwzględniono w pozycji 240 przedmiaru 311 v12. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v12.

PYTANIE NR 817:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu : „Aluminiowe lub stalowe systemowe ściany przepuszczające światło” w ilości 712,95m²

ODPOWIEDŹ

Pozycje związane z ściankami aluminiowymi znajdują się w dziale „18.3. Ślusarka wewnętrzna” przedmiaru nr 311.

PYTANIE NR 818:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu : „ Ściany gabinetu 4530 i 4536 wyłożone warstwą suchego tynku z płyt włókno-gipsowych” w ilości 165,44m²

ODPOWIEDŹ

W/w elementy uwzględniono w przedmiarze nr 311 w pozycji nr 242. W załączeniu przedmiar nr 311 v12.

PYTANIE NR 819:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu : Ściany gabinetu 4530 i 4536 wyłożone folią ołowianą gr. 1,5 mm w ilości 165,44

ODPOWIEDŹ

W/w elementy uwzględniono w przedmiarze nr 311 w pozycji nr 241. W załączeniu przedmiar nr 311 v12.

PYTANIE NR 820:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu : „ Ściany gabinetu 4530 i 4536 szpachlowanie” w ilości 165,44m²

ODPOWIEDŹ

W projekcie nie zaprojektowano szpachlowania ścian w systemie suchej zabudowy dla gabinetu 4530 i 3536 . Wykończenie ścian należy przyjąć zgodnie z pkt.4.5.

PYTANIE NR 821:

Kosztorys ofertowy Zeszyt 311- brak pozycji dla elementu : Ściany gabinetu 4530 i 4536 malowanie farbą nawierzchniową z dodatkiem aktywnego srebra w ilości 165,44m²

ODPOWIEDŹ

Malowanie farbą nawierzchniową z dodatkiem aktywnego srebra zostało ujęte w pozycji 247 przedmiaru nr 311 v12. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v12.

PYTANIE NR 822:

Na rzucie poziomu drugiego znajduje swoją lokalizację ścianka o symbolu A6 – brak jej rozrysowania w dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe”. Prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie, że taką ściankę należy wycenić.

ODPOWIEDŹ

Na przestrzeni prac projektowych zrezygnowano ze ścianki A6. Omyłkowo nie usunięto jej z rzutu. W załączniku rewizja rzutu 2 piętra.

PYTANIE NR 823:

W dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” widnieje jedna ścianka o symbolu A13 na poziomie piętra czwartego. Informujemy, że identyczną ściankę (o identycznym symbolu i wymiarach) zlokalizowano na poziomie piętra trzeciego co nie zostało uwzględnione w dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe”. Prosimy o przesłanie rewizji dokumentu „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” lub potwierdzenie, że taką ściankę należy wycenić.

ODPOWIEDŹ

Poprawiono kartę ścianki aluminiowej A13. Rewizja w załączniku.

PYTANIE NR 824:

W dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” widnieje jedna ścianka o symbolu A13 na poziomie piętra czwartego. Informujemy, iż na rzucie kondygnacji parteru zlokalizowano ściankę o identycznym symbolu (A13) lecz innych wymiarach 123x438cm wraz z przynależnymi drzwiami D42 o wymiarach 90x227cm. Prosimy o wprowadzenie A13 o innych wymiarach do dokumentu „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” lub potwierdzenie, że taką ściankę należy wycenić.

ODPOWIEDŹ

Ścianka o symbolu A13 na rzucie parteru powinna mieć symbol A16d. Wprowadzono zmiany na rzucie parteru i w karcie ścianki A16d. Pliki w załączniku.

PYTANIE NR 825:

W dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” widnieje ścianka A16d jako występująca na kondygnacji czwartej. Informujemy, że na rzucie kondygnacji czwartej nie odnaleziono ścianki A16d. Prosimy o potwierdzenie, że ścianka ta nie występuje lub sprecyzowanie jej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ

W nawiązaniu do pytania 31 ścianka A16d znajduje się na parterze.

PYTANIE NR 826:

W dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” dla ścianki A22 podano niepoprawną szerokość i wysokość drzwi D99 – poprawna to 210x265. Prosimy o poprawienie dokumentu lub potwierdzenie poprawnych wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Wymiary D99 to 210x265. Kartę ścianki poprawiono. Rewizja w załączniku.

PYTANIE NR 827:

W dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” dla ścianki A22b podano niepoprawną szerokość i wysokość drzwi D101 – poprawna to (110+70)x220cm. Prosimy o poprawienie dokumentu lub potwierdzenie poprawnych wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Wymiary D101 to (110+70)x220. Kartę ścianki poprawiono. Rewizja w załączniku.

PYTANIE NR 828:

W dokumencie „Zeszyt 313- Ścianki Aluminiowe” dla ścianki A27 podano niepoprawną wysokość w świetle ościeżnicy. Poprawne wymiary 100+45x210cm a nie 100+60x210cm – prosimy o potwierdzenie wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Poprawny wymiar drzwi to 100+45x210. Poprawiono kartę ścianki. Rewizja w załączniku.

PYTANIE NR 829:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D1 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 90x210+45cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 90x210cm.

ODPOWIEDŹ

W opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 90x210+40 jest poprawny.

PYTANIE NR 830:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D4 złe podsumowanie powinno być 7 lewych i 1 sztuka prawa – prosimy o poprawienie.

ODPOWIEDŹ

Suma drzwi lewych to oczywiście 7 (2+4+1=7 a nie 6). Naniesiono zmianę w Zeszycie 313- Drzwi.

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 831:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D5 podano złe ilości biorąc pod uwagę rzuty poszczególnych kondygnacji. Na drugim piętrze odnaleziono 3sztuki drzwi prawych, na trzecim piętrze odnaleziono 1sztukę drzwi prawych – w sumie powinno być 10sztuk prawych a nie 7. Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Liczba drzwi D5:

*prawe-sztuk 7- jako drzwi do pomieszczeń: 1505c, 2516, 4534, 4533, 5505b, 5504, 5512;

*lewe-sztuk 5- jako drzwi do pomieszczeń: 3524, 4538, 5503, 5504, 5511

Naniesiono zmianę na rzucie 2, 3 piętra zeszyt 311 (drzwi w pomieszczeniach 2513, 2534, 3534 powinny mieć symbol D5a a nie D5).

I w zeszyt Zeszyt 313- Drzwi

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 832:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D5a podano złe ilości biorąc pod uwagę rzuty poszczególnych kondygnacji. Na drugim piętrze odnaleziono 1 sztukę drzwi prawych a nie 3, na trzecim piętrze nie odnaleziono żadnej sztuki drzwi a w zestawieniu 1 sztuka – łącznie prawy drzwi o tym symbolu powinno być 2 sztuki. Prosimy o potwierdzenie ilości.

ODPOWIEDŹ

Liczba drzwi D5a:

*prawe- sztuk 5 - jako drzwi do pomieszczeń: 2535, 2534, 2513; 3534; 5521

*lewe- sztuk 2- jako drzwi do pomieszczeń: 3522, 5521

Naniesiono zmianę na rzucie 2 i 3 piętra zeszyt 311 (drzwi w pomieszczeniach 2513, 2534, 3534 powinny mieć symbol D5a a nie D5).

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 833:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D8 podano złe ilości biorąc pod uwagę rzuty poszczególnych kondygnacji. Na pierwszym piętrze odnaleziono 2 sztuki lewych drzwi a nie 3 sztuki. Łącznie lewych drzwi powinno być 4 a nie 5 sztuk. Prosimy potwierdzić.

ODPOWIEDŹ

Liczba drzwi lewych D8 na pierwszym piętrze wynosi 3 sztuki drzwi znajdują się w pomieszczeniach: 1514 oraz dwie sztuki w pom. 1501.

PYTANIE NR 834:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D11 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 110x210+40cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 110x210cm.

ODPOWIEDŹ

W opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 110x210+40 jest poprawny.

PYTANIE NR 835:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D13 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 90x210+40cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 90x210cm. Błędne podsumowanie prawych drzwi w tym dokumencie.

ODPOWIEDŹ

W opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 110x210+40 jest poprawny.

Suma drzwi prawych to oczywiście 2. Naniesiono zmianę w Zeszycie 313-Drzwi.

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 836:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D14 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 110x210+40cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 110x210cm.

ODPOWIEDŹ

W opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 110x210+40 jest poprawny.

PYTANIE NR 837:

Nie odnaleziono na rzucie kondygnacji parteru drzwi o symbolu D15 a w zestawieniu (dokument „Zeszyt 313- Drzwi”) widnieje jedna sztuka. Prosimy o potwierdzenie, że w dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” podano dla kondygnacji parteru błędną ilość D15.

ODPOWIEDŹ

Drzwi D15 na rzucie parteru znajdują się w pomieszczeniu 0514.

PYTANIE NR 838:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D17 podano, iż na drugiej kondygnacji znajduje się 2sztuki drzwi lewych – na rzucie odnaleziono tylko 1sztukę. Prosimy o potwierdzenie ilości sztuk.

ODPOWIEDŹ

Na drugiej kondygnacji, drzwi D17 lewe, znajdują się w pomieszczeniu 2533 dwie sztuki .

PYTANIE NR 839:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D17 podano, iż na pierwszej kondygnacji znajduje się 2sztuki drzwi prawych i 1sztuka lewych – na rzucie tej kondygnacji nie odnaleziono w ogóle drzwi prawych (odnaleziono tylko i wyłącznie 1sztukę drzwi lewych). Prosimy o potwierdzenie ilości sztuk.

ODPOWIEDŹ

Na pierwszej kondygnacji, drzwi D17 lewe, znajdują się w pomieszczeniach 1505a.

Na pierwszej kondygnacji, drzwi D17 prawe znajdują się w pomieszczeniach 1517, 1525.

PYTANIE NR 840:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D31 podano wymiar w świetle ościeżnicy 110+60x210cm. Informujemy, że w myśl odnalezionych informacji na rzutach poszczególnych kondygnacji wymiary są różne dla tego samego symbolu: 110+60x210cm oraz 110+45x210cm. Na kondygnacji trzeciego piętra mamy wymiar 110+45x120cm a na kondygnacji czwartego piętra mamy wymiar 110+60x210cm. Prosimy o potwierdzenie wymiarów dla poszczególnych kondygnacji.

ODPOWIEDŹ

Na rzucie 4 pietra wystąpił błąd drzwi D31 (w pomieszczeniu 4545) zostały poprawione na D34.

Poprawiono także:

-kartę drzwi: D31(110+45/210), D34 (110+60/210) w pliku „Zeszyt 313- Drzwi”

-kartę ścianki aluminiowej A11 (symbol drzwi na szkicu i w opisie), A27 (wymiar drzwi), A31 (dopisano brakujący wymiar drzwi) w pliku „Zeszyt 313-Ścianki Aluminiowe

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 841:

Nie odnaleziono na rzutach drzwi D34 a w dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” widnieje 1sztuka – prosimy o informację gdzie taka sztuka się znajduje (na której kondygnacji i w jakiej przybliżonej lokalizacji osi).

ODPOWIEDŹ

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 47, na rzucie 4 pietra wystąpił błąd drzwi D31 (w pomieszczeniu 4545) zostały poprawione na D34.

Poprawiono rzut 4 piętra i kartę drzwi w pliku „Zeszyt 313- Drzwi”.

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 842:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D39 podano, iż mamy do wyceny jedną sztukę drzwi lewych o wymiarach w świetle kondygnacji 110+60x210cm na kondygnacji czwartej. Informujemy, że drzwi o takim symbolu odnaleziono 2sztuki na kondygnacji czwartej lecz o zupełnie innych wymiarach: jedna sztuka 110+60x210 a druga 110x210cm. Prosimy o potwierdzenie ilości i wymiarów dla D39.

ODPOWIEDŹ

Drzwi D39 znajdują się na piętrze 4 w ścianie aluminiowej A32. Symbol drzwi w ścianie A34B został poprawiony na „D31**”

Wprowadzono zmiany na rzucie 4 piętra, poprawiono kartę drzwi D39, dodano kartę drzwi D31*

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 843:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D40 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 130x210+40cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 130x210cm.

ODPOWIEDŹ

W opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 110x210+40 jest poprawny.

PYTANIE NR 844:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D43 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 100x210cm. Informujemy, że na kondygnacji trzeciej odnaleziono dodatkową sztukę drzwi lewych o tym symbolu lecz o wymiarach 80x210cm. Prosimy o potwierdzenie ilości i wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Odnaleziono drzwi wymiaru 80/210 to drzwi D45 (poprawiono oznaczenie na rzucie).

Drzwi D43 znajdują się w pomieszczeniach: 3508 (lewe), 3530 (prawe), 4528 (prawe).

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 845:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D45 zapisano na kondygnacji trzeciej - jedna sztukę drzwi lewych i jedną sztukę drzwi prawych. Informujemy, że nie odnaleźliśmy na kondygnacji trzeciego piętra drzwi o takim symbolu w ogóle.

ODPOWIEDŹ

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 51, na rzucie 3 piętra wystąpił błąd drzwi D43 (w pomieszczeniu 3508) zostały poprawione na D45.

Dodatkowo drzwi D45 występują w pomieszczeniach 3508a i 4528.

Poprawiono rzut 3 piętra i kartę drzwi D45.

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 846:

Prosimy o informację czy nie ma pomyłki w zakresie specyfikacji drzwi D59 (patrz „Zeszyt 313- Drzwi”). Z rzutów wynika, że są to drzwi zewnętrzne narażone na warunki atmosferyczne, z zestawienia „Zeszyt 313- Drzwi” wynika specyfikacja wykonać jako drewniane. Czy inwestor nie obawia się wybożenia tych drzwi pod wpływem warunków atmosferycznych?

ODPOWIEDŹ

Na rynku istnieją drzwi drewniane zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne.

PYTANIE NR 847:

Istnieje rozbieżność pomiędzy rzutami poszczególnych kondygnacji a zestawieniem dokumentu „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi o symbolu D79. W zakresie lewych drzwi powinna być wpisana ilość 1sztuka tylko na trzeciej kondygnacji (w dokumencie są: jedna sztuka na kondygnacji trzeciego piętra oraz jedna sztuka dla kondygnacji czwartego piętra). W zakresie drzwi prawych powinna być wpisana ilość 4sztuki łącznie (na kondygnacji „-1” jest 1sztuka a powinno być „0”, na kondygnacji „0” jest jedna sztuka a powinno być dwie sztuki, na kondygnacji „+1” powinna być 1sztuka a jest 0; na kondygnacji „+4” powinna być 1sztuka a jest „0”). Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Poprawiono kartę drzwi D79.

Drzwi D79 znajdują się w pomieszczeniach: parter między pom. 0504a i 0518 1sztuka drzwi prawe, piętro 1 między pom. 1514 i 1525 1 sztuka drzwi prawe, piętro 3 pomiędzy pom. 3533 i 3540 1 sztuka drzwi lewe, piętro 4 pomiędzy pom 4527 i 4540 jedna sztuka drzwi prawe.

Podsumowując 3 stuki drzwi prawe i jedna sztuka drzwi lewe.

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 848:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D80 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 90x210cm. Na podstawie rzutów drzwi o symbolu D80 mają różne wymiary 80x210 oraz 105x210. Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Drzwi o symbolu D80 mają wymiar na rzutach i w karcie 90/210 znajdują się w pomieszczeniach:

Piętro p.0 drzwi lewe : 0518, 0517 drzwi prawe: 0515

Piętro p.1 drzwi prawe: 1509

Piętro p.3 drzwi lewe 3537, 3523 drzwi prawe 3521

PYTANIE NR 849:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D98 widnieje jedna sztuka prawych na kondygnacji pierwszego piętra. Zdaniem naszym ta jedna sztuka znajduje się na kondygnacji „0”. Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Potwierdzamy. Poprawiono kartę drzwi. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 850:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D99 w nagłówku widnieje wymiar 210x265cm a tabeli poniżej nagłówka 210x235cm. Poprawna jest najprawdopodobniej wysokość 265cm – prosimy o potwierdzenie.

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D103 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 110x210+40cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 110x210cm.

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D108 w nagłówku widnieje wymiar 90x210cm a tabeli poniżej nagłówka 110x210cm. Poprawna jest najprawdopodobniej szerokość 90cm – prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Dla drzwi D99 wymiar 210x265 poprawiono w karcie drzwi oraz w karcie ścianki aluminiowej A22.

Dla drzwi D103 w opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 110x210+40 jest poprawny.

Dla drzwi D108 wymiar 90x210 jest poprawny poprawiono kartę drzwi. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 851:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D110 widnieje jedna sztuka lewych na kondygnacji trzeciego piętra. Zdaniem naszym ta jedna sztuka znajduje się na kondygnacji „+4”. Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Drzwi D110 znajdują się na kondygnacji 4 piętra 1 sztuka prawa i jedna lewa w pom. 4522b. Poprawiono piętro na karcie drzwi. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 852:

W dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla drzwi D111 oznaczono wymiar w świetle ościeżnicy 90x210+40cm – prosimy o potwierdzenie, że jest to poprawny wymiar do wyceny bowiem na rzucie dla tego symbolu drzwi widnieje wymiar 90x210cm.

ODPOWIEDŹ

Dla drzwi D111 w opisach drzwi na rzucie nie uwzględniano naświetli a jedynie skrzydło drzwiowe. Wymiar 90x210+40 jest poprawny.

PYTANIE NR 853:

Na rzucie kondygnacji „+1” nie odnaleziono drzwi D112 a w dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” widnieje – zdaniem naszym jedna sztuka drzwi prawych o tym symbolu jest tylko i wyłącznie na kondygnacji „+2”. Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Na kondygnacji +1 drzwi D112 znajdują się w pom. 1508a, na kondygnacji +2 w pom. 2527.

PYTANIE NR 854:

W zakresie drzwi D116 odnaleziono na rzucie kondygnacji pierwszego piętra jedną sztukę ale lewą (w dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” widnieje prawa). W zakresie tych samych drzwi odnaleziono na rzucie kondygnacji „+3” jedną sztukę prawych (w dokumencie „Zeszyt 313- Drzwi” dla tej kondygnacji jest „-”). Prosimy o potwierdzenie ilości tych drzwi.

ODPOWIEDŹ

Potwierdzamy drzwi na piętrze +1 to drzwi lewe. Dodatkowo na piętrze +3 mamy jedną sztukę drzwi prawych w pom 3527. Poprawiono kartę drzwi. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 855:

W zakresie drzwi D117 w dokumencie „Zeszyt 331-Drzwi” wymiar w świetle ościeżnicy wynosi 80x200cm. Informujemy, że na rzutach odnaleziono wymiary dla tego symbolu odpowiednio: kondygnacja „-1” 80x200cm oraz 80x210cm (kondygnacja „+1”). Prosimy o potwierdzenie wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Wymiar drzwi to 80x210 poprawiono w karcie drzwi i na rzucie Piwnicy. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 856:

Nie odnaleziono na rzucie kondygnacji piątego piętra drzwi D162 w ogóle – prosimy o wskazanie przybliżonej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ

Usunięto drzwi D162 z wykazów.

Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 857:

Dla drzwi D167 na rzucie widnieje wymiar w świetle ościeżnicy (110+25)x210cm a w zestawieniu „Zeszyt 331-Drzwi” wymiar (90+50)x210cm. Który wymiar jest poprawny – prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ

Zmieniono kartę drzwi D167 drzwi mają wymiary (110+25)x215 i znajdują się na 3 piętrze. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 858:

Drzwi D167 - lokalizacja powinna być na kondygnacji „+3” a nie jak w zestawieniu „Zeszyt 331-Drzwi” na kondygnacji „0”.

ODPOWIEDŹ

Jak w odpowiedzi na pytanie 64. Zmieniono kartę drzwi D167. W związku z odpowiedziami na pytania od 36 do 65 uporządkowano tabelę przedmiarową 311 w zakresie drzwi wewnętrznych. Pliki rewizji w załączniku.

PYTANIE NR 859:

Prosimy o potwierdzenie, że dla wyposażenia o symbolach: L30; L31; L59; L61; L63; U27; L34 Wymiary : szerokość i długość należy zmierzyć z rzutów , a wysokość przyjąć 3 m.

ODPOWIEDŹ

L30, L61 - nie jest objęte zamówieniem
L31, L34,U27, L59 – wymiary podane w tabeli wyposażenia

PYTANIE NR 860:

L33- prosimy o podanie wysokości szafki na buty oraz potwierdzenie, że wymiary można pomierzyć z rzutów.

ODPOWIEDŹ

Wymiary szafki L33 są podane w tabeli wyposażenia i w przedmiarze. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 861:

Prosimy o potwierdzenie, że dla wyposażenia o symbolach: L30; L31; L59; L61; L63; U27; L34 Wymiary : szerokość i długość należy zmierzyć z rzutów , a wysokość przyjąć 3 m.

ODPOWIEDŹ

L30, L61 - nie jest objęte zamówieniem
L31, L34,U27, L59 – wymiary podane w tabeli wyposażenia

PYTANIE NR 862:

L33- prosimy o podanie wysokości szafki na buty oraz potwierdzenie, że wymiary można pomierzyć z rzutów.

ODPOWIEDŹ

Wymiary szafki L33 są podane w tabeli wyposażenia i w przedmiarze. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 863:

Zgodnie z odpowiedzią nr 50 z dnia 24-04-2020 należy przyjąć w wycenie : Malowanie oznaczeń miejsc postojowych w garażu. Prosimy o dopisanie tej pozycji w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru nr 311 dodano pozycje nr 274. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 864:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 324 – B01 – ilość w przedmiarach: 14 szt ,z rzutów wyposażenia wynika ilość : 24 szt – na 4 piętrze ilość krzeseł B01 to 16 szt, a nie jak wynika z zestawienia 6szt. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 865:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 328 – B05 – ilość w przedmiarach: 9 szt, z rzutów wyposażenia wynika ilość : 10 szt – na I piętrze ilość B05 to 2 szt a nie jak wynika z zestawienia 1szt. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 866:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 334 – B19 – ilość w przedmiarach: 17 szt, z rzutów wyposażenia wynika ilość : 12 szt – na IV piętrze ilość B19 to 11 szt a nie jak wynika z zestawienia 16szt. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie lub wskazanie miejsca występowania brakujących 5 szt regałów.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 867:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 335 – B20 – ilość w przedmiarach: 20 szt, z rzutów wyposażenia wynika ilość : 25 szt – na IV piętrze ilość B19 to 25 szt a nie jak wynika z zestawienia 20szt. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 868:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 349 – L18 – brak na IV piętrze biurka narożnego o symbolu L18. Prosimy o wskazanie lokalizacji występowania mebla.

ODPOWIEDŹ

Biurko było błędnie oznaczone symbolem L68, symbol został zmieniony na L18, biurko znajduje się w pomieszczeniu N4-34. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 869:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 352 – L31– brak na IV piętrze w pomieszczeniu magazynu substratów szafy L31. Prosimy o korektę w kosztorysie lub wskazanie miejsca występowania szafy L31.

ODPOWIEDŹ

L31 zostało usunięte z kosztorysu. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 870:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 353 – L32– ilość w przedmiarach: 1 szt , z rzutów wyposażenia wynika ilość : 2 szt – na IV piętrze – pom. N4-17, N4-22. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 871:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 354 – L37– ilość w przedmiarach: 1 szt, z rzutów wyposażenia wynika ilość : 3 szt – na IV piętrze – pom. N4-26, N4-07, N4-05. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

Symbol L37 został zmieniony na K16. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 872:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 364 – L68– ilość w przedmiarach: 1 szt, z rzutów wyposażenia wynika ilość : 2 szt – na IV piętrze – pom. N4-03, N4-34. Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

Symbol L68 został zmieniony na L18. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 873:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 368 – X03– ilość w przedmiarach: 2 szt, z rzutów wyposażenia wynika ilość : 1 szt – na I piętrze – pom. N1-03. Brak wózka X-03 na II piętrze. Prosimy o korektę w kosztorysie lub wskazanie miejsca występowania wózka X-03.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie X03 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 874:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja K02– ilość w przedmiarach: 10 szt, z rysunków zabudów wynika ilość : 12 szt . W zestawieniu „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy” Zeszyt 214 brak wykazu dla pomieszczenia N4-36, w którym znajdują się 2 szt szafek K02. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 875:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 378- K03– ilość w przedmiarach: 6 szt, z rysunków zabudów wynika ilość : 7 szt . W zestawieniu „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy” Zeszyt 214 brak wykazu dla pomieszczenia N4-36, w którym znajdują się 1 szt szafki K03. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 876:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 380- K05– ilość w przedmiarach: 13 szt, z rysunków zabudów wynika ilość : 16 szt . W zestawieniu „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy” Zeszyt 214 brak wykazu dla pomieszczenia N4-36, w którym znajdują się 3 szt szafki K05. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 877:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 381- K06– ilość w przedmiarach: 5 szt, z rysunków zabudów wynika ilość : 6 szt . W zestawieniu „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy” Zeszyt 214 brak wykazu dla pomieszczenia N4-36, w którym znajdują się 1 szt szafki K06. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 878:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 385 – K15– ilość w przedmiarach: 1 szt, Brak szafki K15 w pomieszczeniu N2-05 . Prosimy o korektę w kosztorysie lub wskazanie miejsca występowania szafki K15.

ODPOWIEDŹ

K15 zostało usunięte z kosztorysu. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 879:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 386- K16– ilość w przedmiarach: 19,26mb, z rysunków zabudów wynika ilość :21,86mb. W zestawieniu „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy” Zeszyt 214 brak wykazu dla pomieszczenia N4-36, w którym znajdują się 2,6 mb blatu K16. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

Symbol L37 został zmieniony na K16, dlatego ilość K16 zmieniła się. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 880:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 390 – X24– ilość w przedmiarach: 1 szt, Brak zmywarki X24 w pomieszczeniu N2-05 . Prosimy o korektę w kosztorysie lub wskazanie miejsca występowania zmywarki X24.

ODPOWIEDŹ

Zmywarka X24 była błędnie oznaczona jako X23, rysunek został poprawiony. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 881:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 387,388,389 –ilość w przedmiarach: po 4 szt, Ilość sumaryczna się zgadza natomiast w pomieszczeniu błędne są ilości „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy”- w pomieszczeniu N2-05 – brak oznaczeń dla elementów S15,S16, S17 oraz brak w zestawieniu wykazu dla pomieszczenia N4-36. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Numery poszczególnych pozycji w przedmiarach zostały zmienione. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 882:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 392 – L01– ilość w przedmiarach: 1 szt, Brak oznaczenia L01 w pomieszczeniu N4-03, jest natomiast oznaczenia L02 . Prosimy o informację czy nastąpiła tu pomyłka w oznaczeniu i L02 – to chłodziarka opisana jako L01?

ODPOWIEDŹ

Pozycja L01 nie występuje w części CBO. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 883:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 393 – L12– ilość w przedmiarach: 1 szt, Brak oznaczenia L01 w pomieszczeniu N4-18, są natomiast oznaczenia L13, i L14 . Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ

Pozycja L12 została usunięta z przedmiaru. L13 i L14 nie wchodzą w zakres zamówienia. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 884:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 394 – L33– ilość w przedmiarach: 1 szt, Brak oznaczenia L01 w pomieszczeniu N4-03, są natomiast oznaczenia występują natomiast w pomieszczeniach : N4-05b, N4-20, N4-23 – łącznie 3 szt. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 885:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 395 – L37– ilość w przedmiarach: 27,4mb. Zgodnie z rzutami wyposażenia oraz rysunkami zabudów , ilość blatu wynosi 35,30mb. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

Symbol L37 został zmieniony na K16. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 886:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 396 – L38– ilość w przedmiarach: 8szt. Zgodnie z rzutami wyposażenia oraz rysunkami zabudów , ilość wynosi 20szt – pomieszczenia: N4-14a: 5szt, N4-18 : 5szt, N4-19 :3szt, N4-21 :1szt, N4-24 : 2szt , N4-03 2szt, N4-15: 2szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 887:

Wyposażenie budynek CBO- pozycja 397 – L39– ilość w przedmiarach: 3szt. Zgodnie z rzutami wyposażenia oraz rysunkami zabudów , ilość wynosi 7 szt – pomieszczenia:, N4-18 : 1szt, N4-19 :3szt, N4-21 :1szt, N4-24 : 2szt .

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 888:

Wypożyczenie budynku CBO- pozycja 399 – L40– ilość w przedmiarach: 3szt. Zgodnie z rzutami wyposażenia, ilość wynosi 1 szt w pomieszczeniu N4-05b. Brawek ławek L40 w pomieszczeniu N4-19.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 889:

Wypożyczenie budynku CBO- pozycja 400 – L45– ilość w przedmiarach: 5szt. Zgodnie z rzutami wyposażenia, ilość wynosi 6 szt w pomieszczeniu N4-25. Brak szafek L45 w pomieszczeniu N4-14a.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 890:

Wypożyczenie budynku CBO- pozycja 401 – L47– ilość w przedmiarach: 7szt. Zgodnie z rzutami wyposażenia, ilość wynosi 9 szt – pom. N4-05 : 6szt., N4-07 : 3szt. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 891:

Wypożyczenie budynku CBO- pozycja 402 – L47a– ilość w przedmiarach: 24szt. Zgodnie z rzutami wyposażenia, ilość wynosi 29 szt –pom. N4-14a :5szt., N4-18 : 6szt., N4-19 : 5szt , N4-15 : 2szt, N4-26 – 6szt, N4-24: 5szt
Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 892:

Wypożyczenie budynku CBO- pozycja 405,406,407 –ilość w przedmiarach: po 1 szt,
W pomieszczeniu N4-18 – brak oznaczeń dla S16, S17. Natomiast w pomieszczeniu N4-14a -oznaczenie dla S15-1szt. Prosimy o korektę w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 893:

Wypożyczenie budynku CBO- pozycja 404–ilość w przedmiarach: 1 szt, Czy nie blat L51 nie powinien również być policzony w pomieszczeniu : N4-15.

ODPOWIEDŹ

Symbol L51 został zmieniony na K16. W pomieszczeniu N4-15 również powinien być blat.
W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 894:

Wypożyczenie budynku CBO – rozbieżności dla elementu B11 „ 4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 - wyposażenie
- Parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 19 szt, na rzucie parteru – brak symboli B11
- II piętro - - zgodnie z zestawieniem – ilość 2 szt, na rzucie II piętra – 1 szt.
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 13 szt, na rzucie III piętra – 1 szt.

- IV piętro – zgodnie z zestawieniem – ilość 15 szt. na rzucie IV piętra – 16 szt.
Prosimy o informacje, które ilości są prawidłowe.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 895:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S02 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 5 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S02
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S02
- III piętro – zgodnie z zestawieniem – ilość 2 szt , na rzucie I pietra – jest umywalka z oznaczeniem S01

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 896:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S03 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S03
- III piętro- zgodnie z zestawieniem – ilość 2 szt , na rzucie III – brak oznaczenia dla symbolu S03

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 897:

Powinien również być policzony w pomieszczeniu : N4-15.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 898:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S04 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 4 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S04
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie I piętra –1szt.w pom . N1-04a
- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt, na rzucie II piętra –1szt.w pom N2-06
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S05
- IV piętro – zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt. na rzucie IV piętra –4szt.w pom. N4-38, N4-37, N4-31, N4-33.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 899:

Wypożyczenie budynku CBO – rozbieżności dla elementu S05 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
-parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S05

- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie II piętra- brak oznaczenia dla symbolu S05

- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 4szt, na rzucie III piętra - brak oznaczenia dla symbolu S05

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 900:

Wypożyczenie budynku CBO – rozbieżności dla elementu S06 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wyposażenia

-parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 2 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S06

-I piętro- zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie I piętra – brak oznaczenia dla symbolu S06

- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie III piętra - brak oznaczenia dla symbolu S05

- IV piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt, na rzucie IV piętra – 2szt. w pom N4-31, N4-33.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 901:

Wypożyczenie budynku CBO – rozbieżności dla elementu S07 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
-I piętro- zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie I piętra – brak oznaczenia dla symbolu S07

- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2szt, na rzucie III piętra - brak oznaczenia dla symbolu S07

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 242 v2.

PYTANIE NR 902:

Wypożyczenie budynku CBO – rozbieżności dla elementu S10 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 5szt, na rzucie III piętra - brak oznaczenia dla symbolu S10

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 903:

Wypożyczenie budynku CBO – rozbieżności dla elementu S12 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 2 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S12

- I piętro- zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie I piętra – 4 szt. w pom. N1-04, N1-06a
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 7szt, na rzucie III piętra - brak oznaczenia dla symbolu S12

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 904:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S13 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 3 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S13
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie I piętra –1szt.w pom . N1-04a
- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie II piętra –1szt.w pom N2-06
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S13
- IV piętro – zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt. na rzucie IV piętra –15szt.w pom. N1-04a,N2-06,N4-05b,N4-17,N4-20,N4-22,N4-23,N4-30,N4-31,N4-33,N4-37,N4-38.
- V piętro – zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt. na rzucie V piętra –3szt.w pom. N5-03, N5-05

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 905:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S14 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 3 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S14
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie I piętra –1szt.w pom . N1-04a, N1-06a
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S14

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 906:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S15 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 5 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S15
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie I piętra –4szt.w pom . N1-03, N1-04a, N1-04, N1-06a
- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt, na rzucie II piętra –1szt.w pom . N2-06
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S15
- IV piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 6szt, na rzucie IV piętra –7szt.w pom . N4-05b, N4-17, N4-20, N4-31, N4-33, N4-37, N4-38.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 907:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S16 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 5 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S16
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie I piętra –6szt.w pom . N1-03, N1-04a, N1-04, N1-06a
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 8szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S16
- IV piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 6szt, na rzucie IV piętra –9szt.w pom . N4-05a, N4-05b, N4-17, N4-20, N4-22, N4-31, N4-33, N4-37, N4-38.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 908:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S17 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 4 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S17
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie I piętra –4szt.w pom . N1-03, N1-04a, N1-04, N1-06a
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 8szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S17
- IV piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 6szt, na rzucie IV piętra –7szt.w pom . N4-05b, N4-17, N4-20, N4-31, N4-33, N4-37, N4-38.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 909:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S18 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 5 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S18
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3szt, na rzucie I piętra –2szt.w pom ., N1-04, N1-06a
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 8szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S18

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 910:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S19 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 5 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S18
- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt, na rzucie II piętra –1szt.w pom ., N1-04,
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 7szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S19

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 911:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S22 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
-piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wyposażenia
- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie II piętra – brak oznaczenia dla symbolu S22
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S22

ODPOWIEDŹ

S22 zostało usunięte z kosztorysu. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 912:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S23 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S23

ODPOWIEDŹ

S23 zostało usunięte z kosztorysu. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 913:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S24 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S24

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 914:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S26 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S26

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 915:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S27 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie
-piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wyposażenia
-parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 4 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S27
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 5szt, na rzucie I piętra –1szt.w pom ., N1-02b,
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 5szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S27
- IV piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 11szt, na rzucie III piętra –12 szt. N4-05b, N4-17, N4-20, N4-30(2szt), N4-31, N4-32(2szt), N4-33, N4-36, N4-37, N4-38.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 916:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S28 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2szt, na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S28
- IV piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0szt, na rzucie III piętra –1 szt.w pom. N4-14a

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 917:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S29 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S29
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3 szt , na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S29

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 918:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S31 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 2 szt , na rzucie I piętra – brak oznaczenia dla symbolu S31
- II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0 szt , na rzucie II piętra 2 szt w pom. N2-06

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 919:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S30 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia
- parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 3 szt , na rzucie parteru – brak oznaczenia dla symbolu S30
- I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3 szt , na rzucie I piętra – brak oznaczenia dla symbolu S30
- III piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 3 szt , na rzucie III piętra – brak oznaczenia dla symbolu S30
- V piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie V piętra – brak oznaczenia dla symbolu S30

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 920:

Wypożyczenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu S33 „ 4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wypożyczenie

- piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wypożyczenia

ODPOWIEDŹ

S33 zostało usunięte z przedmiaru. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 921:

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla elementów X01 oraz X02 z „ 4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach”. Na rzutach nie odnaleziono tych symboli.

ODPOWIEDŹ

X01 i X02 zostały usunięte z przedmiaru. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 922

Wyposażenie budynek CBO – rozbieżności dla elementu Y01 „ 4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach” z rzutami zeszytu 214 – wyposażenie

-piwnica -brak rzutu piwnicy w zeszycie 214 dotyczącym wyposażenia

-parter - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie parteru– brak oznaczenia dla symbolu Y01

-I piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 1 szt , na rzucie I piętra – brak oznaczenia dla symbolu Y01

-II piętro - zgodnie z zestawieniem – ilość 0 szt , na rzucie II piętra 2 szt. w pom. N2-06

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 214 oraz skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 923:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B01 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 2 piętro – ilość w zestawieniu : 12szt. , na rzucie 2 piętra – 21szt, - w pom. 2516(7szt.), 2523 (1szt.), 2524(4szt.),2525 (1szt.), 2526-2szt. , 2528-6szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 924:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 2 piętro – ilość w zestawieniu : 12szt. , na rzucie 2 piętra – 14szt, - w pom. 2523(1szt.), 2524 (4szt.) ,2525 (1szt.), 2526-(2szt.) , 2528(6szt.)

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 925:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B04 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 5 piętro – ilość w zestawieniu : 0szt. , na rzucie 5 piętra – 2szt, - w pom. 5511

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 926:

Wypożyczenie budynku BA - rozbieżności dla elementu B06 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 1 piętro – ilość w zestawieniu : 1szt. , na rzucie 1 piętra – brak oznaczenia dla symbolu B06
- 2 piętro – ilość w zestawieniu : 6szt. , na rzucie 2 piętra – ilość 3 szt.
- 3 piętro – ilość w zestawieniu : 1szt. , na rzucie 3 piętra – ilość 3 szt.

ODPOWIEDŹ

Na 1 piętrze symbol B06 oznaczono w pomieszczeniu 1503. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 927:

Wypożyczenie budynku BA - rozbieżności dla elementu B07 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 1 piętro – ilość w zestawieniu : 2szt. , na rzucie 1 piętra – brak oznaczenia dla symbolu B07
- 2 piętro – ilość w zestawieniu : 8szt. , na rzucie 2 piętra – ilość 9 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 928:

Wypożyczenie budynku BA - rozbieżności dla elementu B08 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 2 piętro – ilość w zestawieniu : szt. , na rzucie 2 piętra – ilość 6 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 929:

Wypożyczenie budynku BA - rozbieżności dla elementu B11 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- parter – ilość w zestawieniu : 19szt. , na rzucie 1 piętra – 17szt.
- 1 piętro – ilość w zestawieniu : 0szt. , na rzucie 1 piętra – 13szt.
- 2 piętro – ilość w zestawieniu : 16szt. , na rzucie 2 piętra – ilość 18 szt.
- 3 piętro – ilość w zestawieniu : 0szt. , na rzucie 3 piętra – ilość 27 szt.
- 4 piętro – ilość w zestawieniu : 0szt. , na rzucie 4 piętra – ilość 26 szt.
- 5 piętro – ilość w zestawieniu : 0szt. , na rzucie 4 piętra – ilość 6 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 930:

Wypożyczenie budynku BA - rozbieżności dla elementu B12 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 5 piętro – ilość w zestawieniu : 0szt. , na rzucie 5 piętra – ilość 1 szt. w pom. 5510.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 931:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B13 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 2 piętro – ilość w zestawieniu : 4 szt. , na rzucie 2 piętra – ilość 6 szt. w pom. : 2512, 2516, 2523, 2524, 2525, 2526

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 932:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B18 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 1 piętro ilość wg zestawienia 3 szt. ilość na rzutach 1 szt – pom. 1526
- 2 piętro ilość wg zestawienia 3 szt, ilość na rzutach 3 szt.
- 3 piętro ilość wg zestawienia 11 szt. ilość wg rzutów – brak, występują tylko w przy zabudowach kuchennych , dla których są inne zestawienia
- 4 piętro ilość wg zestawienia 5 szt. – brak, występują tylko w przy zabudowach kuchennych , dla których są inne zestawienia

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 933:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B18 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- w pom 3526 ilość wg zestawienia 1 szt. ilość na rzutach 2 szt
- w pom 3505 ilość wg zestawienia 0 szt. ilość na rzutach 1 szt
- w pom 3520 ilość wg zestawienia 0 szt. ilość na rzutach 1 szt
- w pom 3522 ilość wg zestawienia 0 szt. ilość na rzutach 1 szt
- w pom 3525 ilość wg zestawienia 0 szt. ilość na rzutach 1 szt
- w pom 3528 ilość wg zestawienia 0 szt. ilość na rzutach 1 szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 934:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B18 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- W zestawieniu brak pozycji B18, na rzutach występuję 5 szt. w pom. : 4516, 4517, 4525, 4533, 4535.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 935:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B18 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- piwnica ilość wg zestawienia 3 szt. ilość na rzutach 5 szt – pom. S501b, S512, S513, S521, 5513, 5514.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 936:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H01 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- I piętro ilość wg zestawienia 40 szt. ilość na rzutach 58 szt
- III piętro ilość wg zestawienia 95 szt, ilość na rzutach 98 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 937:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H02 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- II piętro ilość wg zestawienia 2szt. ilość na rzutach 3szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 938:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H02 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- IV piętro ilość wg zestawienia 0szt. ilość na rzutach 1szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 939:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H05 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- na V piętrze znajdują się sofa , której brak w zestawieniu.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 940:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H08 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- na IV piętrze ilość wg zestawienia 0szt, ilość na rzutach 2 szt.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie H08 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 941:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H10 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- na I piętrze ilość wg zestawienia 3szt, ilość na rzutach 4 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 942:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H11 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- na I piętrze ilość wg zestawienia 10szt, ilość na rzutach 9 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 943:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu H11 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- na I piętrze ilość wg zestawienia 10szt, ilość na rzutach 9 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 944:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K06 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- na parterze znajduje się stół o symbolu K06, który w zestawieniu jest opisany jako szafka wisząca. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 945:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K07 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- III piętro – w zestawieniu ilość 2 szt. na rzutach brak stolików o symbolu K07 , za to w pomieszczeniu 3506 i 3528 – stół oznaczony jako K06

-V piętro – w zestawieniu ilość 2 szt. na rzutach brak stolików o symbolu K07 , za to w pomieszczeniu 5512– 2 szt. stoła oznaczone jako K06

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 946:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu L19 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- IV piętro – w zestawieniu ilość 9 szt. na rzucie 8 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 947:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu M02 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 3 piętro wg zestawienia 15 szt, wg rzutu 17 szt.

- 4 piętro wg zestawienia 3 szt wg rzutu 6 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 948:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu M04 pomiędzy zestawieniem pn. „2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 3 piętro wg zestawienia 22szt, wg rzutu 25 szt.
- 2 piętro wg zestawienia 6 szt wg rzutu 4 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 949:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu M09 pomiędzy zestawieniem pn. „2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 2 piętro wg zestawienia 2szt, wg rzutu 3 szt.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie M09 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 950:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu M13 pomiędzy zestawieniem pn. „2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- 1 piętro wg zestawienia 2szt, na rzutach brak. Prosimy o wskazanie lokalizacji szaf oznaczonych symbolem M13.

ODPOWIEDŹ

Szafy oznaczone symbolem M13 znajdują się w pomieszczeniu 1514. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 951:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu P04 pomiędzy zestawieniem pn. „2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- parter wg zestawienia 0szt, na rzucie 1 szt.
- 3 piętro wg zestawienia 0szt, na rzucie 1 szt.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie P04 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 952:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu R07 pomiędzy zestawieniem pn. „2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- I piętro wg zestawienia 1szt, na rzucie 0 szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji biurk oznaczonych symbolem R07.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie R07 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 953:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu W2 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- piwnica wg zestawienia 2szt, na rzucie 1 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 954:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu W12 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- piwnica wg zestawienia 8szt, na rzucie 1 szt. . Prosimy o wskazanie lokalizacji taboretów oznaczonych symbolem W12.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie W12 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 955:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu X03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 2a. Zestawienie wyposażenia w budynku ambulatoryjnym” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- I piętro – w zestawieniu brak, na rzutach 2 szt. w pom. : 1516 i 1527.
- II piętro – w zestawieniu 10 szt, na rzutach 8 szt.
- III piętro – w zestawieniu 17 szt, na rzutach 16 szt.
- IV piętro – w zestawieniu 15 szt, na rzutach 12 szt.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie X03 nie jest objęte zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 956:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu A04 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- prosimy o potwierdzenie , że A04 dotyczy lodówek oznaczonych na rzutach i w Przedmiarach jako L01.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie A04 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 957:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu brak szafki K03 w pomieszczeniu 1527.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 958:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K08 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu brak zlewozmywaka w pomieszczeniach : 1502, 1527, 2515.

ODPOWIEDŹ

Wypożalenie K08 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 959:

Wypożalenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K11 pomiędzy zestawieniem pn. „3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu szafka K11 w pomieszczeniu 1514 , na rzutach i w przedmiarach brak takiej pozycji.

ODPOWIEDŹ

Wypożalenie K11 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 960:

Wypożalenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K18 pomiędzy zestawieniem pn. „3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu szafka K18 w pomieszczeniu 1514 , na rzutach i w przedmiarach brak takiej pozycji.

ODPOWIEDŹ

Wypożalenie K18 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 961:

Wypożalenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S19 pomiędzy zestawieniem pn. „3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu kosz na śmieci naścienny S19 w pomieszczeniu 0513, na rzutach brak oznaczeń. Prosimy o potwierdzenie, że kosz należy wycenić.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 962:

Wypożalenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S17 pomiędzy zestawieniem pn. „3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu dla pomieszczenia 1505c ilość 0 szt, na rzutach ilość 1 szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 963:

Wypożalenie budynek BA - rozbieżności dla elementu L15 pomiędzy zestawieniem pn. „3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:
- w zestawieniu oraz na rzucie w pom. 2115 – 1 szt. zmywarki L15, brak takiej pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ

Wypożalenie L15 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 964:

Wypożalenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B18 pomiędzy zestawieniem pn. „3.Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- w zestawieniu oraz na rzucie w pom. 1505c oraz 1524 po 1 szt. szafy B18, brak takiej pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 965:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- w zestawieniu oraz na rzucie III piętra ilość 29 szt. w przedmiarze ilość 27

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 966:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- w zestawieniu oraz na rzucie III piętra ilość 29 szt. w przedmiarze ilość 27

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 967:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K05 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 – wyposażenie:

- w zestawieniu oraz na rzucie III piętra ilość 39 szt. w przedmiarze ilość 38szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 968:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K11 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów –

- w zestawieniu dla pomieszczenia 3503 – 0szt, brak również na rysunki zabudowy pomieszczenia - III 25, na rzucie III piętra natomiast widnieje 1 szt.

- w zestawieniu dla pomieszczenia 3504 – 1szt, brak na rysunku zabudowy pomieszczenia - III 26, na rzucie III piętra również brak.

- w przedmiarach ilość 4szt, w zestawieniu ilość 2 szt. Na rzutach 2 szt. na rysunkach zabudów brak oznaczeń dla K11.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie K11 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 969:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K11 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów :

- W przedmiarze ilość 4szt, w zestawieniu 3.1 ilość 2szt, na rysunkach rzutów i zabudów brak takiego elementu.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie K11 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 970:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K11a pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów :
- W przedmiarze ilość 4szt, w zestawieniu 3.1 ilość 2szt, na rysunkach rzutów i zabudów brak takiego elementu.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie K11a nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 971:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K11a pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów :
- W przedmiarze ilość 4szt, w zestawieniu 3.1 ilość 2szt, na rysunkach rzutów i zabudów brak takiego elementu.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie K11a nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 972:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K11b pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów :
- w zestawieniu 3.1 ilość 1szt, na rysunkach rzutów i zabudów brak takiego elementu, również w przedmiarze brak takiej pozycji.

ODPOWIEDŹ

Wyposażenie K11b nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 973:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K12 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów :
- w przedmiarze ilość 6, na rysunkach zabudów dla pomieszczeń 3503, 3505 – są półki na wymiar ale bez symboli , na rzutach III piętra brak elementów K12, w zestawieniu po 1 szt. w pomieszczeniach : 3524, 3504, 3505, 3506.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 974:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S16 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314:
- w przedmiarze 16 , w zestawieniu ilość 13, na rzutach ilość 18. W zestawieniu brak ilości dla pomieszczeń :3509, 3510, 3515, 3518(2 szt.)

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 975:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S16 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314:
- w przedmiarze 16 , w zestawieniu ilość 13, na rzutach ilość 18. W zestawieniu brak ilości dla pomieszczeń :3509, 3510, 3515, 3518(2 szt.)

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 976:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S17 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314:

- w przedmiarze 16 , w zestawieniu ilość 13, na rzutach ilość 18. W zestawieniu brak ilości dla pomieszczeń :3509, 3510, 3513, 3515, 3518(2 szt.)

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 977:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S17 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.1 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314:

- w przedmiarze 1 szt , w zestawieniu brak , na rzutach ilość 4 w pomieszczeniach :3509, 3510, 3513, 3518.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 978:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K01 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów

- w przedmiarze i na zestawieniu 11 szt. Zgodnie z rysunkami zabudów ilość 9 szt - brak szafek K01 w pomieszczeniach : 4534, 4538.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 979:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K02 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów

- w przedmiarze ilość 31 szt na zestawieniu 30 szt. Zgodnie z rysunkami zabudów ilość 29 szt.

-W zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4518 – 2 szt, wg rysunków zabudów 1 szt

-W zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4534 – 5 szt, wg rysunków zabudów 4 szt

-W zestawieniu ilość w pomieszczeniu 5512 – 1 szt, wg rysunków zabudów 2 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 980:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów

- w przedmiarze ilość 10 szt na zestawieniu 9 szt. Zgodnie z rysunkami zabudów ilość 10 szt.

- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 5503 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 981:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K04 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów

- w przedmiarze ilość 10 szt na zestawieniu 10 szt. Zgodnie z rysunkami zabudów ilość 9 szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4534 – 1 szt, wg rysunków zabudów 0 szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 982:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu K05 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 i rysunkami zabudów

- w przedmiarze ilość 39 szt na zestawieniu 38 szt. Zgodnie z rysunkami zabudów ilość 39 szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 5512 – 2 szt, wg rysunków zabudów 3 Szt

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 983:

Wyposażenie budynek BA – prosimy o specyfikację oraz ilości dla elementu w- wieszaki w szatni okryć zewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

Rysunek szatni okryć zewnętrznych umieszczono w Zeszycie 312 pod numerem 48.

PYTANIE NR 984:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S15 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 .

- w przedmiarze ilość 10 szt na zestawieniu 10 szt. Zgodnie z rzutami 14szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4518 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4523 – 1 szt, wg rysunków zabudów 2 szt
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4531 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4533 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 985:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S16 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 .

- w przedmiarze ilość 7szt na zestawieniu 7 szt. Zgodnie z rzutami 11szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4518 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4523 – 1 szt, wg rysunków zabudów 2 szt
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4531 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4533 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 986:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S16 pomiędzy zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” z rzutami zeszytu 314 .

- w przedmiarze ilość 9szt na zestawieniu 9 szt. Zgodnie z rzutami 13szt.
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4518 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4523 – 1 szt, wg rysunków zabudów 2 szt
- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4531 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt.

- w zestawieniu ilość w pomieszczeniu 4533 – 0 szt, wg rysunków zabudów 1 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 987:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B18 pomiędzy przedmiarami, zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” i rzutami zeszytu 314 .

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 988:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu L01 pomiędzy przedmiarami, zestawieniem pn. „ 3.2 Zabudowy i ciągi kuchenne” i rzutami zeszytu 314 .
- w przedmiarze i zestawieniu brak pozycji L01, na rzutach ilość 1szt , w pomieszczeniach : 4505.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 989:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu B11 pomiędzy przedmiarami, zestawieniem pn. „ 4.Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- parter wg zestawienia 19szt. – czy nie dubluje się z ilością w zestawieniu „ 2. Zestawienie wyposażenia w budynku Ambulatoryjnym” ? Na rzutach parteru brak kosza B11 w łazienkach, brak gabinetów.

- I piętro wg zestawienia 10szt. – na rzutach kosze B11 przy umywalkach w pom. 1526, 1514-łącznie 2 szt. Pozostałe kosze B11 przy biurkach .

- II piętro wg zestawienia 14szt - na rzutach kosze B11 przy umywalkach w pom. 2529, 2512 -łącznie 2 szt. Pozostałe kosze B11 przy biurkach.

- III piętro wg zestawienia 13szt. – Na rzutach parteru brak kosza B11 w łazienkach i przy umywalkach w gabinetach, kosze B11 tylko przy biurkach.

- IV piętro wg zestawienia 10 szt - na rzutach kosze B11 przy umywalkach w pom. 4529, 4530, 4531, 4532-łącznie 4 szt. Pozostałe kosze B11 przy biurkach.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 990:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S02 pomiędzy zestawieniem pn. „ 4.Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- 2 piętro – w zestawieniu ilość 1 szt, na rzucie 2 piętra – brak, jest tylko umywalka S01

- 3 piętro – w zestawieniu ilość 2 szt , na rzucie 3 piętra – 3 szt.

- 4 piętro – w zestawieniu ilość 2 szt, na rzucie 4 piętra – 3 szt.

- 5 piętro – w zestawieniu ilość 3 szt, na rzucie 4 piętra – 5 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 343.

PYTANIE NR 991:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S03 pomiędzy zestawieniem pn. „ 4.Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- 2 piętro – w zestawieniu ilość 0 szt, na rzucie 2 piętra – 1szt.

- 3 piętro – w zestawieniu ilość 2 szt , na rzucie 3 piętra – 3 szt.
- 4 piętro – w zestawieniu ilość 2 szt, na rzucie 4 piętra – 3 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 343.

PYTANIE NR 992:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S04 pomiędzy zestawieniem pn. „
4.Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica – w zestawieniu ilość 1 szt, na rzucie piwnicy – 3szt.
- 1 piętro – brak oznaczenia dla miski ustępowej w pomieszczeniu 1517 , czy należy przyjąć ,
że to S04 ?
- 2 piętro – w zestawieniu ilość 2 szt , na rzucie 2 piętra – 3 szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 343.

PYTANIE NR 993:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S05 pomiędzy zestawieniem pn. „
4.Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica – w zestawieniu ilość 1 szt, na rzucie piwnicy – 3szt.
- 1 piętro – brak oznaczenia dla miski ustępowej w pomieszczeniu 1517 , czy należy przyjąć ,
że to S04 ?

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 343.

PYTANIE NR 994:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S06 pomiędzy zestawieniem pn. „
4.Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
-2 piętro– w zestawieniu ilość 0 szt, na rzucie 2 piętra– 1szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 343.

PYTANIE NR 995:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S07 pomiędzy zestawieniem pn. „
4.Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
-4 piętro– w zestawieniu ilość 0 szt, na rzucie 4 piętra– 2szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 343.

PYTANIE NR 996:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S10 pomiędzy zestawieniem pn. „
4.Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
-1 piętro– w zestawieniu ilość 1 szt, na rzucie 1 piętra– 2szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 997:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S12 pomiędzy zestawieniem pn. „
4.Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- 4 piętro– w zestawieniu ilość 3 szt, na rzucie 4 piętra– 6szt.

- 5 piętro– w zestawieniu ilość 0 szt, na rzucie 5 piętra– 1szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 998:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S13 pomiędzy zestawieniem pn. „4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- Prosimy o informacje gdzie w przedmiarach ująć lustra S13 w pomieszczeniach :3510,3520, 4536, 4532, 4538, 4535, 4534, 4533, 4530, 4529, 4503, 4511, 4510 i jaka jest wysokość tych lusterek?

- na 5 piętrze w zestawieniu ilość lusterek S 13 – 2 szt, na rzutach jest jeszcze lustro w pomieszczeniu 5522.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 999:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S15 pomiędzy zestawieniem pn. „4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S15 – 9 szt, na rzutach ilość 10 szt. - na 2 piętrze w zestawieniu ilość S15 – 6 szt, na rzutach ilość 13 szt.

- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S15 – 6 szt, na rzutach ilość 9 szt.

- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S15 – 12 szt, na rzutach ilość 9szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1000:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S16 pomiędzy zestawieniem pn. „4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- na 2 piętrze w zestawieniu ilość S16 – 5 szt, na rzutach ilość 11szt.

- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S16 – 8 szt, na rzutach ilość 12 szt.

- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S16 – 12 szt, na rzutach ilość 14szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1001:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S17 pomiędzy zestawieniem pn. „4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- piwnica w zestawieniu ilość S17 – 12 szt, na rzutach ilość 13 szt.

- na 2 piętrze w zestawieniu ilość S17 – 5 szt, na rzutach ilość 8szt.

- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S17 – 10 szt, na rzutach ilość 14 szt.

- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S17 – 13 szt, na rzutach ilość 17szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1002:

Wyposażenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S18 pomiędzy zestawieniem pn. „4. Wyposażenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .

- piwnica w zestawieniu ilość S18 – 2 szt, na rzutach ilość 3 szt.

- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S18 – 9 szt, na rzutach ilość 6szt.

- na 5 piętrze w zestawieniu ilość S18 – 4 szt, na rzutach ilość 3szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1003:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S19 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica w zestawieniu ilość S19 – 2 szt, na rzutach ilość 3 szt.
- parter w zestawieniu ilość S19 – 5 szt, na rzutach ilość 4 szt.
- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S19 – 1 szt, na rzutach ilość 5szt.
- na 2 piętrze w zestawieniu ilość S19 – 6 szt, na rzutach ilość 13szt.
- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S19 – 4 szt, na rzutach ilość 6szt.
- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S19 – 8 szt, na rzutach ilość 6szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1004:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S22 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- na 2 piętrze w zestawieniu ilość S22 – 1 szt, na rzutach ilość 2szt.
- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S22 – 1 szt, na rzutach ilość 0szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji.
- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S22 – 8 szt, na rzutach ilość 0szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1005:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S23 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S23 – 0 szt, na rzutach ilość 1szt.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie S23 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1006:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S26 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S26 – 0 szt, na rzutach ilość 1szt. w pom 1504.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1007:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S27 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica w zestawieniu ilość S27 – 6 szt, na rzutach ilość 3szt
- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S27 – 5 szt, na rzutach ilość 4szt.
- na 2 piętrze w zestawieniu ilość S27 – 2 szt, na rzutach ilość 4szt.
- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S27 – 2 szt, na rzutach ilość 3szt.
- na 5 piętrze w zestawieniu ilość S27 – 2 szt, na rzutach ilość 3szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1008:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S28 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S28 – 5 szt, na rzutach ilość 8szt.
- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S28 – 5 szt, na rzutach ilość 4szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1009:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S29 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- na 1 piętrze w zestawieniu ilość S29 – 1 szt, na rzutach ilość 2szt.
- na 3 piętrze w zestawieniu ilość S29 – 3 szt, na rzutach ilość 4szt.
- na 4 piętrze w zestawieniu ilość S29 – 2 szt, na rzutach ilość 9szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1010:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S31 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica w zestawieniu ilość S31 – 2 szt, na rzutach ilość 6szt.
- na 5 piętrze w zestawieniu ilość S29 – 1szt, na rzutach ilość 0szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1011:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S33 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- 4 piętro w zestawieniu ilość S33 – 2 szt, na rzutach ilość 1szt.

ODPOWIEDŹ

Wypożyczenie S33 nie jest objęte projektem. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1012:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu Y01 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica w zestawieniu ilość Y01 – 3 szt, na rzutach ilość 5szt.
- parter w zestawieniu ilość Y01 – 1 szt, na rzutach ilość 0szt.
- 5 piętro w zestawieniu ilość Y01 – 1szt, na rzutach ilość 0szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1013:

Wypożyczenie budynek BA - rozbieżności dla elementu S30 pomiędzy zestawieniem pn. „
4. Wypożyczenie łazienek i pojemniki przy umywalkach w gabinetach „ i rzutami zeszytu 314 .
- piwnica w zestawieniu ilość Y01 – 3 szt, na rzutach ilość 5szt.
- parter w zestawieniu ilość Y01 – 1 szt, na rzutach ilość 0szt.

- 5 piętro w zestawieniu ilość Y01 – 1szt, na rzutach ilość 0szt.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu rewizja Zeszytu 314 oraz skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 1014:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 248 – udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi nr 8, 58, 59 nie wyjaśniają czy kosztorysy ofertowe mogą zostać przedstawione w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Prosimy zatem o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

ODPOWIEDŹ

Tak, kosztorysy ofertowe mogą zostać przedstawione w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego EXCEL, pod warunkiem zachowania układu kosztorysów „ślepych” opublikowanych przez Zamawiającego.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644,
zaopatrzenie@wco.pl

WCO Poznań
Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Tadeusz Krzymański

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW do odpowiedzi na pytania nr 794-1014

1. Skorygowany przedmiar nr 211 v12 do pytania nr 797,798,799, 801-804, 813, 860, 862, 863, 864-894, 902-922.
2. Skorygowany przedmiar nr 211 v12 .ath
3. Skorygowany przedmiar nr 311 v12 do pytania nr 795,797,815,816,818,819,821,858,923-989,996-1013
4. Skorygowany przedmiar nr 311 v12 .ath
5. Specyfikacje ST 01-12-00 – rewizja 1 do pytania nr 797,798
6. Opis techniczny zeszytu 211 – rewizja 1 do pytania nr 798, 805
7. Opis techniczny zeszytu 311 - rewizja 1 do pytania nr 805
8. Wykazy Zeszyt 313 – Drzwi – rewizja 2 do pytania nr 830,831,835,840,842,845,847,849,850,851,854-857
9. Wykazy Zeszyt 313 - Ścianki Aluminiowe – rewizja 1 do pytania nr 823, 824, 826, 827, 840, 842, 850
10. Rys 01 Zeszyt 311 – rewizja 2 do pytania nr 855
11. Rys 02 Zeszyt 311- rewizja 2 do pytania nr 824
12. Rys 04 Zeszyt 311- rewizja 2 do pytania nr 822,831,832
13. Rys 05 Zeszyt 311- rewizja 2 do pytania nr 831, 832, 844, 845
14. Rys 06 Zeszyt 311- rewizja 2 do pytania nr 840,842
15. Skorygowany przedmiar nr 343 v2 do pytanie nr 990-995
16. Skorygowany przedmiar nr 343 v2 .rds7
17. Skorygowany przedmiar nr 343 v2 .ath
18. Skorygowany przedmiar nr 242 v2 do pytania nr 895-902
19. Skorygowany przedmiar nr 242 v2 .ath
20. Skorygowany przedmiar nr 411 v5
21. Skorygowany przedmiar nr 411 v5 .rds7
22. Skorygowany przedmiar nr 411 v5 .ath
23. Zeszyt numer 214 – rewizja 2 do pytania nr 860, 864-894, 902-922
24. Zeszyt numer 314 – rewizja 2 do pytania nr 923-989, 996-1013