

---

## PRZEDMIAR ROBÓT MALOWANIE ODDZIAŁÓW

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie oddziałów - 2  
ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, Poznań  
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii  
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szymon Matuszewski  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Szymon Matuszewski  
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2011 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.06.2011 roku

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa             | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1   |                      | <b>oddział Chirurgii I</b>   |                |              |                |
| 1   | KNR-W 4-01           | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1216-01              |  |                |              |                |
|     |                      | pomieszczenie 2056<br>18.80  | m <sup>2</sup> | 18.800       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2057<br>6.82*2.15  | m <sup>2</sup> | 14.663       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2058<br>2.9+11.9   | m <sup>2</sup> | 14.800       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2059<br>7.00   | m <sup>2</sup> | 7.000        |                |
|     |                      | pomieszczenie 2060<br>16.70  | m <sup>2</sup> | 16.700       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2061<br>9.70   | m <sup>2</sup> | 9.700        |                |
|     |                      | pomieszczenie 2062<br>10.10  | m <sup>2</sup> | 10.100       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2063<br>17.80  | m <sup>2</sup> | 17.800       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2064<br>25.60  | m <sup>2</sup> | 25.600       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2065<br>30.70  | m <sup>2</sup> | 30.700       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2066<br>17.30  | m <sup>2</sup> | 17.300       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2067<br>14.20  | m <sup>2</sup> | 14.200       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2068<br>15.40  | m <sup>2</sup> | 15.400       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2069<br>20.20  | m <sup>2</sup> | 20.200       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2070<br>24.10  | m <sup>2</sup> | 24.100       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2071<br>16.30  | m <sup>2</sup> | 16.300       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2072<br>17.70  | m <sup>2</sup> | 17.700       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2073<br>34.20  | m <sup>2</sup> | 34.200       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2074<br>15.20  | m <sup>2</sup> | 15.200       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2075<br>20   | m <sup>2</sup> | 20.000       |                |
|     |                      | korytarz K223<br>115.30  | m <sup>2</sup> | 115.300      |                |
|     |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>475.763</b> |
| 2   |                      | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10-g, 20 sztuk taśmy | kmpl           |              |                |
| d.1 | analiza indywidualna | 1  | kmpl           | 1.000        |                |
|     |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 3   | KNR 4-01             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1202-09              |  |                |              |                |
|     |                      | sufity,<br>475.763   | m <sup>2</sup> | 475.763      |                |
|     |                      | pomieszczenie 2056<br>3.34*(6.82*2+2.79*2)   | m <sup>2</sup> | 64.195       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2057<br>(3.34-1.50)*(6.82*2+2.15*2)  | m <sup>2</sup> | 33.010       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2063<br>3.34*(3.77*2+4.77*2)   | m <sup>2</sup> | 57.047       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2064<br>3.34*(3.77*2+6.79*2)   | m <sup>2</sup> | 70.541       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2065<br>3.34*(6.28*2+5.54*2)   | m <sup>2</sup> | 78.958       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2066<br>3.34*(6.28*2+3.36*2)   | m <sup>2</sup> | 64.395       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2067<br>3.34*(6.28*2+2.52*2)   | m <sup>2</sup> | 58.784       |                |
|     |                      | pomieszczenie 2068<br>3.34*(6.28*2+2.68*2)   | m <sup>2</sup> | 59.853       |                |

| Lp.      | Podstawa                              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------------|
|          |                                       | pomieszczenie 2069<br>3.34*(6.82*2+3.99*2)  | m <sup>2</sup> | 72.211       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 2070<br>3.34*(6.28*2+4.73*2)  | m <sup>2</sup> | 73.547       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 2071<br>3.34*(6.28*2+3.33*2)  | m <sup>2</sup> | 64.195       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 2072<br>3.34*(6.28*2+3.81*2)  | m <sup>2</sup> | 67.401       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 2073<br>3.34*(5.96*2+6.38*2)  | m <sup>2</sup> | 82.431       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 2074<br>3.34*(4.90*2+3.30*2)  | m <sup>2</sup> | 54.776       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 2075<br>3.08*(4.50+4.45)  | m <sup>2</sup> | 27.566       |                 |
|          |                                       | korytarz K223<br>2.60*(13.90+0.99+20.45+2.15+32.60+1.80+5.86)   | m <sup>2</sup> | 202.150      |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1606.823</b> |
| 4        | KNR 4-01<br>d.1 1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                               | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | 1606.823  | m <sup>2</sup> | 1606.823     |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1606.823</b> |
| 5        | NNRNKB 202<br>d.1 1134-02             | Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | 1606.823-475.763  | m <sup>2</sup> | 1131.060     |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1131.060</b> |
| 6        | KNR 4-01<br>d.1 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | 1131.06   | m <sup>2</sup> | 1131.060     |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1131.060</b> |
| 7        | NNRNKB 202<br>d.1 1134-01             | Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | 475.763   | m <sup>2</sup> | 475.763      |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>475.763</b>  |
| 8        | KNR 4-01<br>d.1 1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba barwiona w masie | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | 475.763   | m <sup>2</sup> | 475.763      |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>475.763</b>  |
| 9        | KNR-W 4-01<br>d.1 1215-08<br>analogia | Mycie po robotach malarskich posadzek PCV   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | 475.763   | m <sup>2</sup> | 475.763      |                 |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>475.763</b>  |
| <b>2</b> |                                       | <b>zakład Brachyterapii</b>   |                |              |                 |
| 10       | KNR-W 4-01<br>d.2 1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                       | korytarz 1/03<br>3.20*4.40  | m <sup>2</sup> | 14.080       |                 |
|          |                                       | korytarz 1/02<br>3.30*2.60  | m <sup>2</sup> | 8.580        |                 |
|          |                                       | korytarz 1/38<br>27.50*3.20+12.40*2.40  | m <sup>2</sup> | 117.760      |                 |
|          |                                       | korytarz 1/15<br>4.80*9.60  | m <sup>2</sup> | 46.080       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1108<br>12.40   | m <sup>2</sup> | 12.400       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1107<br>14.06   | m <sup>2</sup> | 14.060       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1106<br>16.20   | m <sup>2</sup> | 16.200       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1105<br>2.50  | m <sup>2</sup> | 2.500        |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1104<br>35.50   | m <sup>2</sup> | 35.500       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1103<br>33.50   | m <sup>2</sup> | 33.500       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1102<br>9.60  | m <sup>2</sup> | 9.600        |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1096<br>15.90   | m <sup>2</sup> | 15.900       |                 |
|          |                                       | pomieszczenie 1093<br>7.40  | m <sup>2</sup> | 7.400        |                 |

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----|--------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
|     |                          | pomieszczenie 1090<br>21.70  | m <sup>2</sup> | 21.700       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1091<br>36.20  | m <sup>2</sup> | 36.200       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1094<br>21.11  | m <sup>2</sup> | 21.110       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1095<br>19.60  | m <sup>2</sup> | 19.600       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1097<br>23.50  | m <sup>2</sup> | 23.500       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1101<br>20.70  | m <sup>2</sup> | 20.700       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1113<br>30.60+16.30+17.60  | m <sup>2</sup> | 64.500       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1112<br>16.80  | m <sup>2</sup> | 16.800       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1111<br>18.40  | m <sup>2</sup> | 18.400       |                 |
|     |                          | pomieszczenie 1110<br>6.40+2.70  | m <sup>2</sup> | 9.100        |                 |
|     |                          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>585.170</b>  |
| 11  | d.2 analiza indywidualna | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5r-g, 10 sztuk taśmy<br>1  | kmpl           |              |                 |
|     |                          |  | kmpl           | 1.000        |                 |
|     |                          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 12  | KNR 4-01<br>d.2 1202-09  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach<br><br>korytarz 1/03<br>3.00*(3.20*2+4.40*2)<br>korytarz 1/02<br>3.00*(3.30*2+2.60*2)<br>korytarz 1/38<br>3.00*(27.50*2-2.40+3.20*4)+3.00*(12.40*2+2.40)<br>korytarz 1/15<br>3.00*(4.80*2+9.60*2)<br>pomieszczenie 1108<br>3.00*(2.75*2+4.60*2)<br>pomieszczenie 1107<br>3.00*(3.30*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1103<br>3.00*(5.95*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1102<br>3.00*(3.05*2+3.85*2)<br>pomieszczenie 1096<br>3.00*(3.40*2+5.60*2)<br>pomieszczenie 1093<br>3.00*(3.40*2+2.10*2)<br>pomieszczenie 1090<br>3.00*(3.90*2+5.60*2)<br>pomieszczenie 1091<br>3.00*(3.90*2+3.80*2)<br>pomieszczenie 1094<br>3.00*(3.55*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1095<br>3.00*(3.90*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1097<br>3.00*(4.65*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1101<br>3.00*(6.20*2+3.40*4)<br>pomieszczenie 1113<br>3.00*(6.20*4+11.90*2+4.00*2+5.90*2)<br>pomieszczenie 1112<br>3.00*(2.80*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1111<br>3.00*(3.05*2+6.20*2)<br>pomieszczenie 1110<br>3.00*(1.40*2+4.70*2) | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 45.600       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 35.400       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 277.800      |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 86.400       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 44.100       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 57.000       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 72.900       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 41.400       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 54.000       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 33.000       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 57.000       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 46.200       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 58.500       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 60.600       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 65.100       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 78.000       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 205.200      |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 54.000       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 55.500       |                 |
|     |                          |  | m <sup>2</sup> | 36.600       |                 |
|     |                          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1464.300</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>d.2 1204-08  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |              |                 |

| Lp.      | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz   | Razem           |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|
|          |                                       | 1616.70  | m <sup>2</sup>   | 1616.700   |                 |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1616.700</b> |
| 14       | NNRNKB 202<br>d.2 1134-02             | Gruntowanie podłóży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup>   |  |                 |
|          |                                       | 1616.70  | m <sup>2</sup>   | 1616.700   |                 |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1616.700</b> |
| 15       | KNR 4-01<br>d.2 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi bakterioobójczymi zmywalnymi BIO-SAN AQUA PLUS starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie<br>pomieszczenie 1106<br>3.00*(2.65*2+4.35*2+1.50*2+1.75*2)<br>pomieszczenie 1105<br>3.00*(1.40*2+1.80*2)<br>pomieszczenie 1104<br>3.00*(5.75*2+6.20*2) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>61.500<br>19.200<br>71.700   |                 |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>152.400</b>  |
| 16       | KNR 4-01<br>d.2 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>1131.060   |                 |
|          |                                       | 1131.06  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1131.060</b> |
| 17       | KNR-W 4-01<br>d.2 1215-08<br>analogia | Mycie po robotach malarskich posadzek PCV  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>585.170  |                 |
|          |                                       | 585.17   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>585.170</b>  |
| 18       | KNR 4-01<br>d.2 0410-03<br>analogia   | Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją<br><br>pomieszczenie 1107<br>14.06<br>pomieszczenie 1108<br>12.40  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>14.060<br>12.400   |                 |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>26.460</b>   |
| <b>3</b> |                                       | <b>klatka schodowa przy rezonansie</b>   |  |  |                 |
| 19       | KNR-W 4-01<br>d.3 1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>218.230  |                 |
|          |                                       | 33.25+30.83*6  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>218.230</b>  |
| 20       | KNR 4-01<br>d.3 1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach<br><br>sufity<br>218.23<br>ściany<br>(2*3.30+6.20+2.75)*2.85*5<br>4.52*((2.85+4.30)/2)<br>3.10*((2.85+4.30)/2)<br>4.30*2.35<br>(1.70*((4.30+5.20)/2))*2<br>3.70*(4.50+6.40+4.50)*6<br>3.70*(2.95+2.70+2.95)*6  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>218.230<br><br>221.588<br>16.159<br>11.083<br>10.105<br>16.150<br>341.880<br>190.920 |                 |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1026.115</b> |
| 21       | KNR 4-01<br>d.3 1204-08<br>analogia   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - zaprawienie rys i spękań w ścianach  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>1026.115   |                 |
|          |                                       | 1026.115   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1026.115</b> |
| 22       | NNRNKB 202<br>d.3 1134-02             | Gruntowanie podłóży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>1026.115   |                 |
|          |                                       | 1026.115   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1026.115</b> |
| 23       | KNR-W 2-02<br>d.3 1520-02             | Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>941.525  |                 |
|          |                                       | 1159.755-218.23  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>941.525</b>  |
| 24       | KNR 4-01<br>d.3 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>1026.115   |                 |
|          |                                       | 1026.115   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1026.115</b> |

| Lp.      | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                                    | Razem          |
|----------|---------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 25       | KNR 4-01<br>d.3 1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba barwiona w masie<br>218.23  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>218.230                               |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>218.230</b> |
| 26       | d.3 analiza indywidualna              | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5r-g, 5 sztuk taśmy<br>1       | kmpl<br>kmpl   | <br>1.000                                 |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>1.000</b>   |
| 27       | KNR-W 4-01<br>d.3 1215-08<br>analogia | Mycie po robotach malarskich posadzek PCV<br><br>218.23  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>218.230                               |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>218.230</b> |
| <b>4</b> |                                       | <b>pomieszczenia piwniczne DOPT</b>  |  |   |                |
| 28       | KNR-W 4-01<br>d.4 1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>pomieszczenie S009D - kierownik DOPT<br>6.00*2.35<br>pomieszczenie -1/06 (na rzucie inwentaryzacyjnym)<br>5.60*6.85<br>pomieszczenia S06<br>17.76+2.78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>14.100<br>38.360<br>20.540            |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>73.000</b>  |
| 29       | KNR 4-01<br>d.4 1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach<br><br>sufity<br>38.36+20.54<br>pomieszczenie S009D - kierownik DOPT<br>2.65*(6.00*2+2.35*2)<br>pomieszczenie -1/06 (na rzucie inwentaryzacyjnym)<br>3.10*(5.60*2+6.85*2)<br>pomieszczenia S06<br>3.00*(3.80*6+6.00*4) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.900<br>44.255<br>77.190<br>140.400 |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>320.745</b> |
| 30       | KNR 4-01<br>d.4 1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>320.745   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>320.745                               |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>320.745</b> |
| 31       | NNRNKB 202<br>d.4 1134-02             | Gruntowanie podłóży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe<br><br>261.845  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>261.845                               |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>261.845</b> |
| 32       | KNR 4-01<br>d.4 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie<br>320.745-58.90   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>261.845                               |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>261.845</b> |
| 33       | NNRNKB 202<br>d.4 1134-01             | Gruntowanie podłóży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome<br><br>58.90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>58.900                                |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>58.900</b>  |
| 34       | KNR 4-01<br>d.4 1204-01               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba barwiona w masie<br>58.9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>58.900                                |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>58.900</b>  |
| 35       | d.4 analiza indywidualna              | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5r-g, 5 sztuk taśmy<br>1       | kmpl<br>kmpl   | <br>1.000                                 |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>1.000</b>   |
| 36       | KNR-W 4-01<br>d.4 1215-08<br>analogia | Mycie po robotach malarskich posadzek PCV<br><br>73  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>73.000                                |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>73.000</b>  |
| 37       | KNR 4-01<br>d.4 0702-06               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm<br>1.50   | m<br>m   | <br>1.500                                 |                |

| Lp.      | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz         | Razem          |
|----------|---------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1.500</b>   |
| 38       | KNR 4-01<br>d.4 0705-02               | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami<br>1.50  | m<br>m   | 1.500          |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1.500</b>   |
| 39       | KNR 0-12II<br>d.4 0829-01             | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża<br>3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 3.000          |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 40       | KNR 0-12II<br>d.4 0829-06             | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą<br>3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 3.000          |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 41       | KNR 4-01<br>d.4 0818-02<br>analogia   | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny PCV obiektowej jak istniejąca - zerwanie fragmentu istniejącej wykładziny, wyrównanie podłoża, ułożenie nowej wykładziny klejonej do podłoża wraz z cokołem wys. 10cm, zgrzewanie wykładziny<br>1.95*2.35<br>(1.95*2+2.35)*0.10 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.583<br>0.625 |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>5.208</b>   |
| <b>5</b> |                                       | <b>główny holl wejściowy, rejestracja główna, portiernia</b>   |  |                |                |
| 42       | KNR-W 4-01<br>d.5 1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią<br>200   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 200.000        |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>200.000</b> |
| 43       | d.5 analiza indywidualna              | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5r-g, 5 sztuk taśmy<br>1                                   | kmpl<br>kmpl                                       | 1.000          |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1.000</b>   |
| 44       | KNR 4-01<br>d.5 1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach<br>400   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 400.000        |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>400.000</b> |
| 45       | KNR 4-01<br>d.5 1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>400   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 400.000        |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>400.000</b> |
| 46       | NNRNKB 202<br>d.5 1134-02             | Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe<br>400  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 400.000        |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>400.000</b> |
| 47       | KNR 4-01<br>d.5 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie<br>400   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 400.000        |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>400.000</b> |
| 48       | KNR-W 4-01<br>d.5 1215-08<br>analogia | Mycie po robotach malarskich posadzek PCV<br>200   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 200.000        |                |
|          |                                       |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>200.000</b> |