

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 02.06.2020
EZ/350/7/2020/.....345

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 7/2020

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania : Budynek ambulatoryjny- Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

Nr pyta nia	Nr zesz ytu	Nr rysunk u	Pytanie
388	114	----	Zgodnie z treścią decyzji Pozwolenia na wycinkę nr KOS-III.6131.2.85.2019 z dnia 23.07.2019 r. drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki miały być wycięte do dnia 30.11.2019 r. Prosimy o potwierdzenie, czy wycinki te zostały już wykonane przez Zamawiającego? Jeżeli nie zostały wycięte, to czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji WKiOŚ zmieniającej zapisy decyzji KOS-III.6131.2.85.2019 z dnia 23.07.2019 r., w zakresie zmiany terminu wycinki? ODPOWIEDŹ: Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji WKiOŚ zmieniającej zapisy decyzji KOS-III.6131.2.85.2019 z dnia 23.07.2019 r., w zakresie zmiany terminu wycinki oraz w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych. Sprawę tę wyjaśniono w odpowiedziach na wcześniejsze pytania nr 55 oraz 89. Załączono tam też skan nowej decyzji.
389	114	----	Zgodnie z treścią decyzji Pozwolenia na wycinkę nr KOS-III.6131.2.85.2019 z dnia 23.07.2019 r. nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa mają być wykonane do dnia 31.03.2020 r. Z kolei w SIWZ w pkt. 2 „Warunki szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia” w etapie trzecim, ppkt 2.1.3 podano termin wykonania nasadzeń zastępczych 31.03.2021 r. Czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji WKiOŚ zmieniającej zapisy decyzji KOS-III.6131.2.85.2019 z dnia 23.07.2019 r., w zakresie zmiany terminu

WCO Poznań
Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Tadeusz Krzymański

			wykonania nasadzeń zastępczych? ODPOWIEDŹ: Odpowiedzi udzielono w pytaniu 388.
390	411	11	Prosimy o podanie parametrów technicznych (wymiały, rodzaj materiału, funkcjonalność, itp.) następującego wyposażenia: 1. L54 – podajnik na rękawiczki jednorazowe 2. Y07 – termometr naścienny ODPOWIEDŹ: 1. <u>Dozownik do rękawiczek</u> wykonany z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym. Do pojemnika można włożyć całe pudełko rękawiczek jednorazowych. Przystosowany jest do powieszenia na ścianie. Wymiary dozownika: wysokość: 95mm, szerokość: 135mm, długość: 260mm 3. <u>Termometr elektroniczny</u> z higrometrem zasilany z baterii, wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza, z funkcją pomiaru wilgotności, wyświetlacz LCD, montaż do ściany
391	---	--	Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający przewiduje możliwość dokonania „wizji lokalnej” terenu inwestycji przez oferentów? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłużył termin składania zapytań do 10.06.2020r. i ofert do 15.07.2020r. Wykonawcy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie www o możliwości wizji lokalnej i szczegółach przeprowadzenia tej wizji.
392	312	36	Na rys. szczegółowym nr 36 występują pakiety szybowe S1 o maks. szer. okna i wys. od 90 – 260 cm. Z treści rysunku nr 36 nie wynika, jakiej wysokości są poszczególne pakiety szklane, w różnych miejscach zabudowy pomieszczeń laboratoriów apteki. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości poszczególnych pakietów S1 – w tych pomieszczeniach. ODPOWIEDŹ: W załączeniu rewizja rysunku nr 36. Obecnie występują tylko pakiety szybowe oznaczone jako S1. Wszystkie pakiety szybowe S1 są jednakowych rozmiarów, szyby zaczynają się na wysokości 90 cm od



			podłogi a kończą na wysokości 230 cm, czyli mają wysokość 140 cm.
393	312	36	Na rys. szczegółowym nr 36 występują pakiety szybowe S2 o wys. okna od 90 – 230 cm. Z treści rysunku nr 36 nie wynika, jakiej wysokości są poszczególne pakiety szklane, w różnych miejscach zabudowy pomieszczeń laboratoriów apteki. Nie zostały też zwymiarowane szerokości tych pakietów. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości i szerokości poszczególnych pakietów S2 – w pomieszczeniach laboratoriów apteki. ODPOWIEDŹ: W załączeniu rewizja rysunku nr 36. Obecnie występują tylko pakiety szybowe oznaczone jako S1. Wszystkie pakiety szybowe S1 są jednakowych rozmiarów, szyby zaczynają się na wysokości 90 cm od podłogi a kończą na wysokości 230 cm, czyli mają wysokość 140 cm.
394	312	36	Na rys. szczegółowym nr 36 występują przegrody oddzielenia pożarowego EI30 z paneli farmaceutycznych, gr. 60mm (ściany korytarzowe). Prosimy o potwierdzenie, czy zlokalizowanych w tych przegrodach pakiety szybowe S2 mają też posiadać odporność pożarową EI30? ODPOWIEDŹ: Tak, pakiety szybowe również mają posiadać odporność EI30
395	212	12	Na rys. szczegółowym nr 12 występują pakiety szybowe S1 o maks. szer. okna i wys. od 90 – 260 cm. Z treści rysunku nr 12 nie wynika, jakiej wysokości są poszczególne pakiety szklane, w różnych miejscach zabudowy pomieszczeń laboratoriów apteki. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości poszczególnych pakietów S1 – w tych pomieszczeniach. ODPOWIEDŹ: W załączeniu rewizja rysunku nr 12. Opis w legendzie jest uszczegółowiony. Wszystkie pakiety szybowe S1 są jednakowych rozmiarów, szyby zaczynają się na wysokości 90 cm od podłogi a kończą na wysokości 260cm, czyli mają 170 cm.
396	212	12	Na rys. szczegółowym nr 12 występują pakiety szybowe S2 o wys. okna od 90 – 230 cm. Z treści rysunku nr 12 nie wynika, jakiej wysokości są poszczególne pakiety szklane, w różnych miejscach zabudowy pomieszczeń laboratoriów apteki. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości poszczególnych pakietów S2 – w pomieszczeniach laboratoriów apteki.



			ODPOWIEDŹ: W załączeniu rewizja rysunku nr 12. Opis w legendzie jest uszczegółowiony. Wszystkie pakiety szybowe S1 są jednakowych rozmiarów, szyby zaczynają się na wysokości 90 cm od podłogi a kończą na wysokości 230cm, czyli mają 140 cm.
397	314	III.1	Na rzucie piwnicy budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: Z01, Z02 i Z03. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
398	314	III.1	Na rzucie piwnicy budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: W03, W04, W05, W06, W07, W08 i W09. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Wyposażenie nie objęte zamówieniem. Poprawiono opis i zestawienie wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
399	314	III.1, III.3	Na rzucie piwnicy, I piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: S01, S08, S09 i S20. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Wyposażenie biały montaż ujęte w proj. Instalacji sanitarnych i S20 kinkiet w proj. elektrycznym. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.

400	314	III.1	Na rzucie piwnicy budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: C18, R24. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia. . W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
401	314	III.1, III.2, III.3	Na rzucie piwnicy budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: P01, P02 i P03. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Wyposażenie zlew porządkowy, kratka ściekowa, kran ze złączką ujęte w proj. Instalacji sanitarnych . Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo.
402	314	III.1	Na rzucie piwnicy budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: E06 i E09. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: E06 - Wyposażenie panel kontroli dostępu ujęte w proj. Instalacji słaboprądowych. E09 –brama garażowa. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączniku uzupełniająca karta wykazu E09 –brama garażowa oraz spis treści Zeszytu 313.
403	314	III.2	Na rzucie parteru budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: R01– R06, R12– R18, R21 – R27 i R33. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji.


			ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia. W załączniku uzupełniające rysunki recepcji o nr 43,55-64 dla zeszytu 312. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
404	314	III.2	Na rzucie parteru budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: C23. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: C-23 nie jest objęte zamówieniem
405	314	III.2	Na rzucie parteru budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: E01– E04, E06, E11 – E14. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: E01-E04 nie objęte zamówieniem, E06 E12-14 ujęte w proj. Instalacji słaboprądowych. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
406	314	III.2	Na rzucie parteru budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: S20. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: S20 kinkiet ujęto w proj. elektrycznym. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego

			zamówieniem.
407	314	III.3	Na rzucie I piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: C01–C03, C07 – C09, C10 – C13 i C19 – C24. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Urządzenia medyczne nie są objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
408	314	III.3	Na rzucie I piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: H07, U26. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia. U26 jest urządzeniem medycznym nie objętym zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
409	314	III.3	Poniżej fragment rysunku rzut I piętra w obrębie pom. 1514. Widać na nim oznaczenia prawdopodobnie szaf/regalów bez symbolu/oznaczenia wyposażenia.



			 Prosimy o informację, co to za wyposażenie i o podanie jego właściwości/cech. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia, w szczególności rysunek rozmieszczenia wyposażenia III.3. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
410	314	III.3	Poniżej fragmenty rysunku rzut I piętra, pom. 1512 i 1516. Widać na nich umywalkę, ale bez oznaczenia jej typu. Prosimy o uzupełnienie tej informacji. Czy występuje przy niej jeszcze inne wyposażenie, np. S17? Jeżeli to prosimy o jego pełny wykaz.  ODPOWIEDŹ: Umywalki na rysunku wyposażenia umieszczono poglądowo. Biały montaż został zestawiony w proj. Instalacji sanitarnych. Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia oraz rysunek rozmieszczenia wyposażenia III.3. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe


			oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
411	314	III.3	Poniżej fragment rysunku rzut I piętra Recepcja przy pom. 1503. Widać na nim oznaczenia prawdopodobnie szafy/regalu bez symbolu/oznaczenia wyposażenia. Brakuje też oznaczenia biurka w tym pomieszczeniu, oraz mebla pod urządzeniem E11. W pom. 1503 brakuje oznaczenia mebla pod urządzeniami E11 i E14.  Prosimy o informację, co to za wyposażenie i o podanie jego właściwości/cech. ODPOWIEDŹ: W załączeniu uzupełniające rysunki recepcji do Zeszytu 312 nr: 43, 61, 62 ,63.
412	314	III.3	Poniżej fragment rysunku rzut I piętra, pom. 1505c. Widać na nim oznaczenia w formie linii łamanej, prawdopodobnie parawanu, lub innej przegrody, bez symbolu/oznaczenia wyposażenia.  Prosimy o informację, co to za wyposażenie i o podanie jego


			właściwości/cech. ODPOWIEDŹ: Jest to urządzenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
413	314	III.3	Na rzucie I piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: M01, M05, M07 i M08. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
414	314	III.3	Na rzucie I piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: R05, R08, R33 i R34. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie ujęte w proj. Instalacji słaboprądowych. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
415	314	III.3	Poniżej fragment rysunku rzut I piętra, pom. 1507. Widać na nim wyposażenie bez oznaczenia prawdopodobnie jakiś mebel z urządzeniem.

			 Prosimy o informacje, jakie wyposażenie zostało pokazane powyżej: oznaczenie i jego cechy/właściwości? ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia oraz rysunek rozmieszczenia wyposażenia III.3. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
416	314	III.3	Na rzucie I piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: X21 i X23. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: X21 wypusty gazów technicznych – ujęto w proj. gazów medycznych X23 wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
417	314	III.4	Na rzucie II piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: X09, X16 – X18, X21, X23, X24, X32 – X36 i X38. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą

			wyposażenia objętego zamówieniem.
418	314	III.4	Na rzucie II piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: M01, M02, M05i M05a. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
419	314	III.4	Na rzucie II piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: C23, U13, W11. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: C23 i U13 to wyposażenie nie objęte zamówieniem. Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia w zakresie W11. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
420	314	III.4	Na rzucie II piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: Y02, Y06, Y08,i Y10. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.

421	314	III.4	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie X03 (stelaż worków foliowych) jest wyłączony z zakresu oferty tylko w salach operacyjnych (pom. 2503, 2507 i 2510)? Czy w pozostałych pomieszczeniach stelaże X03 są już przedmiotem zapytania ofertowego? ODPOWIEDŹ: Stelaż X03 jest wyłączony z zakresu oferty we wszystkich pomieszczeniach i nie stanowi przedmiotu zamówienia
422	314	III.4	Poniżej fragment rysunku rzut II piętra, pom. 2503. Widać na nim wyposażenie X14 (kolumna chirurgiczna) w ilości 2 szt. W pozostałych salach operacyjnych jest tylko po 1 szt. tej kolumny. Prosimy o potwierdzenie, że tak ma być w tej sali.  Odpowiedź: Usunięto błąd na załączonym poprawionym rys III.4. W Sali 2503 jest jedna kolumna X14. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
423	314	III.4	Poniżej fragment rysunku rzut II piętra, pom. 2503. Widać na nim wyposażenie X03, ale jego kształt nie wskazuje, że jest to stelaż na worki. Prosimy o wyjaśnienie co to jest za wyposażenie i czy jest objęte zakresem oferty? 

			ODPOWIEDŹ: X03 nie wchodzi w zakres zamówienia.
424	314	III.4	Poniżej fragment rysunku rzut II piętra, pom. 2516. Widać na nim wyposażenie B13, ale jego kształt nie wskazuje, że jest to „dostawka do biurka” (70x70, h=74/77 cm). Prosimy o wyjaśnienie, co to jest za wyposażenie/mebel?  ODPOWIEDŹ: Powinno tu być oznaczenie B05. Poprawiono opis i zestawienie wyposażenia oraz rysunki rozmieszczenia wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
425	314	III.5	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie X07 (panel ścienny) jest wyłączony z zakresu oferty tylko w salach operacyjnych (pom. 2503, 2507 i 2510)? Czy w pozostałych pomieszczeniach (np. pom. 3515) panele X07 są już przedmiotem zapytania ofertowego? ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
426	314	III.5	Na rzucie III piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: U01 – U13, U15, U19 - U26, U28 – U32, U34 i U35. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą

			wyposażenia objętego zamówieniem.
427	314	III.5	Na rzucie III piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: R07. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: W załączeniu uzupełniające rysunki recepcji do Zeszytu 312 o nr: 58, 55, 56.
428	314	III.5	Na rzucie III piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: J02, J03. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
429	314	III.5	Poniżej fragment rysunku rzut III piętra, pom. 3501. Widać na nim wyposażenie R33, ale jego kształt nie wskazuje, że jest to wyposażenie R33 (patrz obok). Prosimy o wyjaśnienie, czy to jest na pewno wyposażenie R33, a nie R05, lub inne?  ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że na oznaczonym fragmencie rysunku III p. pom.3501 powinien być R05 (wyświetlacz systemu kolejkowego) zamiast R33(wyświetlacz systemu kolejkowego - dwustronny). Element systemu kolejkowego jest ujęty, poprawnie jako pojedynczy w

			odpowiednim zeszycie instalacji teletechnicznych.
430	314	III.6	Na rzucie IV piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: X05 i X31. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: X05 i X31 to wyposażenie medyczne – nie wchodzi w zakres zamówienia.
431	314	III.6	Na rzucie IV piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: L03 – L07, L22, L24 - L28, L35 - L37, L40, L43, L48, L55 – L57, L69 – L71. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: L03 – L07, L22, L24, L25, L27, L28, L36, to wyposażenie medyczne, które nie wchodzi w zakres zamówienia. L26 to wyposażenie medyczne – nie wchodzi w zakres zamówienia. L35 to wyposażenie medyczne – nie wchodzi w zakres zamówienia. L37 - blat gr 3cm z płyty laminowanej laminatem HPL. Wchodzi w zakres zamówienia. Zmieniono symbol na K16 L40 – ławeczka do śluzu aptecznej. Jest przedmiotem zamówienia uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia oraz rysunki rozmieszczenia wyposażenia L43 – To wyposażenie – nie wchodzi w zakres zamówienia. L48 – taboret laboratoryjny. To wyposażenie medyczne – nie wchodzi w zakres zamówienia. L55 – pojemnik na odpady laboratoryjne. To wyposażenie – nie wchodzi w zakres zamówienia. L56 – regał na płyny infuzyjne. To wyposażenie medyczne – nie wchodzi w zakres zamówienia. L57 – półka wisząca z płyty laminowanej dwustronnie, grubość płyty

			18mm, wymiary 215 x 25 cm, Powierzchnie płyt w klasie higieny E1
432	314	III.6	Na rzucie IV piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: J01, U16. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: U16 - to wyposażenie medyczne – nie wchodzi w zakres zamówienia. J01 – ekran TV – nie wchodzi w zakres zamówienia
433	314	III.7	Na rzucie V piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: B25, B27. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1
434	314	III.7	Na rzucie V piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: J05, C20, H07. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono opis. W W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
435	314	III.7	Na rzucie V piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: Y03, Y04 i Y05. W części opisowej Zeszytu 314 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ:

			jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem.
436	314	III.1 – III.7; zestawienia wyposażenia	W trakcie analizy i porównywania treści rysunków (rzutów) wyposażenia z załączonymi do Zeszytu 314 zestawieniami wyposażenia (tab. 2; 3; 3.1; 3.2; 4 i 5) stwierdziliśmy liczne rozbieżności w ilościach wyposażenia ujętego w zestawieniach w odniesieniu do tego co pokazano na rysunkach. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, według jakich dokumentów Oferent ma wykonać wycenę: rysunków, czy zestawień? ODPOWIEDŹ: Poprawiono rysunki i zestawienia wyposażenia objętego zamówieniem tak aby nie występowały rozbieżności zestawień z rysunkami. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.
437	314	Tabela „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA 04.11.1 9”	Prosimy o doprecyzowanie standardów wykonania niżej wymienionego wyposażenia: 2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA w BUDYNKU AMBULATORYJNYM

SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	PYTANIE
B06	biurko komputerowe	100x50, h=74	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
B11	biurowy kosz na śmieci z pedalem	12L	Z jakiego materiału?
B12	biurko	160x70, h=74/77	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
B16/C14	blat pod komputery na wymiar	szer 50cm dł 375+595po łuku +58cm	Z jakiego materiału?
C05	szafa medyczna	42X90, h=180	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
C06	stół pod stanowisko komputerowe	120x80	Z jakiego materiału?

H10	stolik kawowy okrągły	Jakie wymiary?	Z jakiego materiału?
M02	biurko lekarskie z wbudowanymi dwoma szufladami z boku	120x60 h=74/77	Z jakiego materiału?
M09	szafa lekarska jednodrzwiowa	40x40, h=180	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
M10	szafa lekarska dwudrzwiowa, przeszklona	80x42x180cm	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
P04	wózek do sprzątania obiektów	120x95, h=115	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
R07	biurko (I,III,IV piętro)	130x80x74	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
R20	szafka (zaoblony kształt)	Jakie wymiary?	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
R23	biurko biurowe	150x70	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
W01	stół roboczy	100x200	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
W02	stół roboczy	70x200	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
W10	szafa narzędziowa	50x210	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
W12	taboret warsztatowy obrotowy z regulacją wysokości	Jakie wymiary?	Z jakiego materiału?

ODPOWIEDŹ:

Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia oraz rysunki rozmieszczenia wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.

438	31 4	Tabela „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne	Prosimy o doprecyzowanie standardów wykonania niżej wymienionego wyposażenia:
-----	---------	---	---

	zabudowy"	3. ZABUDOWY I CIĄGI KUCHENNE
--	-----------	------------------------------

SYMBO L	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	PYTANIE
A01	czajnik elektryczny	Jaka pojemność?	Jaka moc, jaki materiał?
A02	mikrofalówka	Jakie wymiary?	Jaka moc, jaki materiał?
A03	lodówka podblatowa	60x58x 86	Jaka klasa energetyczna, ile półek, z zamrażalnikiem, jaki materiał?
A04	lodówka wolnostojąca	Jakie wymiary?	Jaka klasa energetyczna, ile półek, z zamrażalnikiem, jaki materiał?
K08	zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem do zabudowy w blacie	Jakie wymiary?	Jaki materiał?
K09	umywalka do zabudowy w blacie	Jakie wymiary?	Jaki materiał?
K14	wózek bufetowy - 3 półki	71x41	Jaki materiał?
L01	chłodziarka	61,5x60, h=184	Jaka klasa energetyczna, ile półek, jaki materiał?
L02	chłodziarka	61,6x60, h=184	Jaka klasa energetyczna, ile półek, jaki materiał?
L15	zmywarka	60,6x60, h=87	Jaka klasa energetyczna, jakie funkcje (programy), jaki materiał?
X24	zmywarka podblatowa 45	45x55x82cm	Jaka klasa energetyczna, jakie funkcje (programy), jaki materiał?

3.1. ZABUDOWY I CIĄGI KUCHENNE

SYMBO L	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	
K17	zlewozmywak do zabudowy jednokomorowy z ociekaczem	80x59	Jaki materiał?

ODPOWIEDŹ:

Jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem.

439	314	Tabela „4 wyposażenia łazienek”.	Prosimy o doprecyzowanie standardów wykonania niżej wymienionego wyposażenia: 4. WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I POJEMNIKI PRZY UMYWALKACH I GABINETACH BA
-----	-----	----------------------------------	---

SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	PYTANIA
S02	umywalka wpuszczana w blat	Jakie wymiary?	
S03	umywalka wisząca dla os. niepełnosprawnych	Jakie wymiary?	
S04	miska ustępowa podwieszana ze stelażem stalowym	Jakie wymiary?	
S05	miska ustępowa podwieszana dla os. niepełnosprawnych	Jakie wymiary?	
S06	pisuar, ze stelażem stalowym	Jakie wymiary?	
S07	bidet, ze stelażem stalowym	Jakie wymiary?	
S10	poręcz dla niepełnosprawnych przy wc, prosta, dł. 60 cm		Jaki materiał?
S11	poręcz dla niepełnosprawnych przy wc, łukowa, uchylna, dł 85 cm		Jaki materiał?
S12	poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa, łukowa, uchylna	Jakie wymiary?	Jaki materiał?
S15	podajnik ręczników, z okienkiem poziomego papieru w podajniku, zamknięcie na kluczyk	21cmx27cmx12cm	Jaki materiał?
S16	pojemnik na płyn dezynfekcyjny, naścienny, przykręcany	Jaka pojemność?	Jaki materiał?
S17	pojemnik na mydło w płynie, naścienny, przykręcany	Jaka pojemność?	Jaki materiał?

S18	pojemnik na papier toaletowy, zamknięcie na kluczyk	wys.26cm,szer .24cm gł.10cm	Jaki materiał?
S19	kosz na śmieci naścienny	Jaka pojemność?	Jaki materiał?
S22	lustro ściennie w ramie	80x60	Jaki materiał ramy?
S24	uchwyt naścienny kątowy dla osoby niepełnosprawnej, do brodzika, lewy	Jakie wymiary?	Jaki materiał?
S26	krzesło naścienne dla osoby niepełnosprawnej, do brodzika	Jakie wymiary?	Jaki materiał?
X01	regał z półkami (na kaczki i baseny) ze stali kwasoodpornej	120x40, h=180	Ile półek, czy zamykany?
X02	dezynfekator do mycia kaczek i basenów	60x60, h=90	Jakie parametry techniczne?



ODPOWIEDŹ:


Uzupełniono opis i zestawienie wyposażenia oraz rysunki rozmieszczenia wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 314 część 1.

440	214 i 314	Tabela 4 wyposażenia łazienek.	W projekcie wyposażenia inwestycji nie przewidziano w łazienkach szczotek do czyszczenia WC. Jeżeli jest to przeoczenie w dokumentacji, to prosimy Zamawiającego przekazanie informacji, jakie szczotki należy wycenić (z jakiego materiału; wiszące, czy wolnostojące)? ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem
441	214	Tabela 4 wyposażenia łazienek.	W tabeli zestawienia wyposażenia łazienek pokazano wyposażenie na poziomie piwnicy. W Zeszycie 214 nie ma, jednak rysunku (rzut piwnicy) pokazującego rozmieszczenie wyposażenia w piwnicy. Prosimy o przekazanie takiego rysunku. ODPOWIEDŹ: Nie ma takiego wyposażenia w poziomie piwnic CBO. Poprawiono zestawienie wyposażenia . W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
442	214	II.1	Na rzucie parteru budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: R03, R13 – R16, R25 – R27, R31 i R32. W części opisowej Zeszytu


			214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: R03- wieszaki wg rys z zeszytu 312; R13-R16 R32 ujęte w proj. Instalacji słaboprądowych. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem. R25-R27 stanowią wyposażenie nie objęte zamówieniem.
443	214	II.1	Na rzucie parteru budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: E03 – E05. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
444	214	II.1; Tabela 4 wypo szenia łazienek”.	W tabeli zestawienia wyposażenia łazienek pokazano wyposażenie na poziomie parteru. Jednak na rysunku II.1 (rzut parteru CBO) nie pokazano rozmieszczenia wyposażenia łazienek na parterze. Widoczne na w/w rysunku w łazienkach nie przekazano żadnych oznaczeń wyposażenie łazienek. Prosimy o przekazanie uzupełnionego rysunku w zakresie wyposażenia łazienki. ODPOWIEDŹ: Poprawiono zestawienie wyposażenia łazienek CBO . W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
445	214	II.2	Na rzucie I piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: S01, S08, S09 i S20. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy


			o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Wypozażenie S01,S08,S09-biały montaż ujęte w proj. Instalacji sanitarnych i S20 kinkiet w proj. elektrycznym . Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.. Na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem.
446	214	II.2	Na rzucie I piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: C04 i C19. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem.
447	214	II.2	Na rzucie I piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: M01, M05 – M07. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem.
448	214	II.2	Na rzucie I piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: E01 – E04 i E06. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Wypozażenie E01-E04 nie jest objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je poglądowo.E06 jest ujęte w proj. Instalacji słaboprądowych.
449	214	II.2	Na rzucie I piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu:

			U14 i U16. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem.
450	214	II.2	Poniżej fragment rysunku rzut I piętra, pom. N1-04a. Widać na nim miskę ustępową bez żadnego oznaczenia. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu jest ta miska ustępowa? Czy występuje przy niej jeszcze inne wyposażenie, np. podajnik na papier toaletowy?  ODPOWIEDŹ: Biały montaż wg. Proj. instalacji sanitarnych. Uzupełniono tabelę zestawienia wyposażenia i rysunek o podajnik do papieru. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
451	214	II.2	Poniżej fragment rysunku rzut I piętra, pom. N1-06. Widać na nim wyposażenie B1, ale jego kształt nie wskazuje, że jest to wyposażenie B1 (patrz obok). Prosimy o wyjaśnienie, czy to jest na pewno wyposażenie B1, a nie L1, lub inne?  Odpowiedź: Poprawiono rysunek i zestawienia wyposażenia Ip. W załączeniu

			rewizja Zeszytu 214 część 1.
452	214	II.2	Na rzucie I piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: X21. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: X21 to wypusty gazów technicznych – ujęto je w proj. gazów medycznych.
453	214	II.3	Na rzucie II piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: X05, X07, X09, X21 i X23. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem. Na rysunkach wyposażenia pokazano je pogładowo.
454	214	II.3	Poniżej fragment rysunku rzut II piętra, pom. N2-05. Widać na nim wyposażenie X23, ale jego lokalizacja w zabudowie kuchennej wskazuje raczej na zmywarkę, którą oznaczono jako X24. Prosimy o potwierdzenie, czy to jest poprawne założenie?  ODPOWIEDŹ: Poprawiono oznaczenie na rysunku IIp CBO i zestawienia wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
455	214	II.4; Tabela 4	W tabeli zestawienia wyposażenia łazienek pokazano wyposażenie na poziomie III piętra. Jednak na rysunku II.4 (rzut III piętra CBO) nie pokazano rozmieszczenia wyposażenia łazienek na tym piętrze. Na tym rysunku nie łazienek w ogóle. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

		wyposażenia łazienek”.	między rysunkiem i tabelą zestawienia. ODPOWIEDŹ: nie ma takiego wyposażenia w poz. IIIp CBO. Poprawiono zestawienie wyposażenia . W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
457	214	III.4	Na rzucie III piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: J01 . W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono tabelę opisującą cechy wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
458	214	II.5	Na rzucie IV piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: U27 . W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: U27 to szafa meblowa, Korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 20mm dwustronnie laminowanej laminatem HPL . Montaż na stelażu stalowym , nogi z możliwością poziomowania, cokół płytowy . Krawędzie płyty wykończone okleiną gr 2mm; Skrzydła drzwi wykonane z płyty wiórowej 18mm dwustronnie laminowanej laminatem HPL Powierzchnie płyt w klasie higieny E1.
459	214	II.5	Na rzucie IV piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: P01 – P03 . W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: P01 – P03 wyposażenie sanitarne ujęte w proj. instalacji wod-kan.
460	214	II.5	Poniżej fragment rysunku rzut IV piętra, pom. N4-34. Na widocznym biurku umieszczono dwa oznaczenia L52 i L68 . Prosimy o

			potwierdzenie, które z nich jest właściwe?  ODPOWIEDŹ: L68 to biurko opis wg tabeli zeszyt 214 L52 – laptop nie wchodzi w zakres zamówienia.
461	214	II.5	Na rzucie IV piętra budynku BA pokazano wyposażenie o oznaczeniu: L02, L05 – L07, L13 – L16, L35, L48, L53, L55, L56, L64, L65, L67, L69, L71 i L72. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: L02, L05 – L07, L13 – L16, L35, L48, L55, L56, L64, L65, to wyposażenie medyczne które nie wchodzi w zakres zamówienia.
462	214	II.6	Na rzucie V piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: E11, Z23. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Jest to wyposażenie nie objęte zamówieniem.
463	214	II.6	Na rzucie V piętra budynku CBO pokazano wyposażenie o oznaczeniu: B25 i B26. W części opisowej Zeszytu 214 (opis cech jakościowych wyposażenia, zestawienia wyposażenia) nie ma

			informacji, co to jest za wyposażenie i jakie są jego cechy: wymiary, materiał wykonania, funkcjonalność i inne dane produktu opisujące właściwości wyposażenia oczekiwane przez Zamawiającego. Prosimy o pilne uzupełnienie tych informacji. ODPOWIEDŹ: Uzupełniono tabelę opisującą cechy wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.								
464	214	II.6	Poniżej fragment rysunku rzut V piętra, pom. N5-04. Na widocznym biurku nie oznaczono symbolem jego typu. Prosimy o podanie typu biurka, które ma być wycenione w tym pomieszczeniu.  ODPOWIEDŹ: jest to biurko B28 Uzupełniono oznaczenie na rys Vp CBO i zestawienie wyposażenia. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.								
465	214	Tabela „2 do kosztorysu zestawienia WYPOSAŻENIA CBO 05.11.19”	Prosimy o doprecyzowanie standardów wykonania niżej wymienionego wyposażenia: 2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA CBO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBO L</th><th>NAZWA URZĄDZENIA</th><th>WYMIARY</th><th>PYTANIE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C06</td><td>stół pod stanowisko</td><td>120x80</td><td>Z jakiego materiału?</td></tr> </tbody> </table>				SYMBO L	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	PYTANIE	C06	stół pod stanowisko	120x80	Z jakiego materiału?
SYMBO L	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	PYTANIE								
C06	stół pod stanowisko	120x80	Z jakiego materiału?								

	komputerowe		
L09	szafa na substancje łatwopalne	56x120, h=193	Z jakiego materiału, ile półek, jakie zabezpieczenia?
L10	sejf na substancje narkotyczne	37x60, h=160	Jaka klasa odporności, jakie zabezpieczenia?
L11	sejf na substancje narkotyczne	48x50, h=85	Jaka klasa odporności, jakie zabezpieczenia?
L12	szafa na implanty	180x60, h=180	Z jakiego materiału, ile półek?
L60	Wózek do transportu	60x90, h=100	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
L61	Regał do przechowywania leków	wysoki, na wymiar	Z jakiego materiału, jakie wymiary, jaka funkcjonalność?
L62	Wózki medyczne	50x50, h=170	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
L66	Wózek do sanitizacji	Jakie wymiary?	Z jakiego materiału, jaka funkcjonalność?
U27	szafa meblowa na wymiar gł. 60 cm	Jakie wymiary?	Z jakiego materiału, ile półek?

ODPOWIEDŹ:

Jest to wyposażenie medyczne nie objęte zamówieniem, z wyjątkiem U27 w stosunku do której uzupełniono tabelę opisującą jej cechy. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.

466	214	Tabela „3 zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy”	Prosimy o doprecyzowanie standardów wykonania niżej wymienionego wyposażenia: 3. ZABUDOWY I CIĄGI KUCHENNE
-----	-----	--	---

SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	PYTANIE
C17	wyparzarka	60x60	Z jakiego materiału, jaka moc, jaka funkcjonalność?
C18	kubel na śmieci	50L	Z jakiego materiału?



3.1. ZABUDOWY APTEKI



SYMBOL	NAZWA URZĄDZENIA	WYMIARY	
L33	Szafka na buty	niska, na wymiar	Z jakiego materiału, jakie wymiary?
L34	Szafa na leki	wysoka, na wymiar	Z jakiego materiału, jakie wymiary?
L40	Ławeczka do śluzy	na wymiar	Z jakiego materiału, jakie wymiary?
L50	Szafka stojąca do przechowywania próbek	60x40	Z jakiego materiału, jakie wyposażenie?
L54	Pojemnik na rękawiczki		Z jakiego materiału, na ile sztuk rękawiczek?

ODPOWIEDŹ:

Uzupełniono tabelę opisującą cechy wyposażenia objętego zamówieniem.

467	21 4	II.1 – II.6; zestawie nia wyposaż enia	W trakcie analizy i porównywania treści rysunków (rzutów) wyposażenia z załączonymi do Zeszytu 214 zestawieniami wyposażenia (tab. 2; 3; 3.1 i 4) stwierdziliśmy liczne rozbieżności w ilościach wyposażenia ujętego w zestawieniach w odniesieniu do tego co pokazano na rysunkach. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, według jakich dokumentów Oferent ma wykonać wycenę: rysunków, czy zestawień? ODPOWIEDŹ: Poprawiono rysunki i zestawienia wyposażenia objętego zamówieniem. W załączeniu rewizja Zeszytu 214 część 1.
468	11 5; 11 1	01;01	Na planie nasadzeń zastępczych 2 drzewa typu D2 zlokalizowano w nawierzchni projektowanego chodnika. Poniżej załączono fragmenty stosownych rysunków: plan nasadzeń i plan PZT. W związku z powyższym Prosimy o potwierdzenie, że w/w 2 szt. drzew mają być posadzone w nawierzchni chodnika (możliwe, że po jego środku)? Jeżeli tak, to czy ich nasadzenie należy wykonać w ten sam sposób co dla drzew typu D1, czyli kratą ozdobną, systemem antykompresyjnym, itp.?

			 PZT: Plan  ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że 2 szt. drzew D2 mają być posadzone w nawierzchni chodnika, ich nasadzenie należy wykonać w ten sam sposób co dla drzew typu D1, czyli z kratą ozdobną.
469	11 4; 11 1	01; 01	Zgodnie z planem inwentaryzacji istniejącej zieleni (drzew i krzewów) na terenie planowanej inwestycji do wycinki przeznaczono drzewo nr 19 (bez czarny). Z kolei na planie PZT drzewo nr 19 nie zostało usunięte. W projekcie zieleni nie przewidziano też w tym miejscu nasadzenia nowego drzewa zastępczego. Prosimy o wyjaśnienie, czy drzewo nr 19 ma zostać wycięte?



Plan PZT:

ODPOWIEDŹ:

poz 19 – czarny bez- do usunięcia zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr KOS-III.6131.2.85.2019 zamieszczoną w zeszycie 114. Na planie sytuacyjnym drzewo to omyłkowo nie zostało usunięte.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

WCO Poznań
Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW do odpowiedzi na pytania nr 388 do 469 - transza piąta

1. Rewizja rysunku nr 36 Zeszyt 312 do pytania nr 392, 393, 394.
2. Rewizja rysunku nr 12 Zeszyt 212 do pytania nr 395, 396.
3. Rewizja rysunku nr 43 Zeszyt 312 do pytania nr 403, 411.
4. Uzupełniający rysunek nr 55, Zeszyt 312 do pytania nr 403, 427.
5. Uzupełniający rysunek nr 56, Zeszyt 312 do pytania nr 403, 427.
6. Uzupełniający rysunek nr 58, Zeszyt 312 do pytania nr 403, 427.
7. Uzupełniający rysunek nr 57, Zeszyt 312 do pytania nr 403.
8. Uzupełniający rysunek nr 59, Zeszyt 312 do pytania nr 403.
9. Uzupełniający rysunek nr 60, Zeszyt 312 do pytania nr 403.
10. Uzupełniający rysunek nr 61, Zeszyt 312 do pytania nr 403, 411.
11. Uzupełniający rysunek nr 62, Zeszyt 312 do pytania nr 403, 411.
12. Uzupełniający rysunek nr 63, Zeszyt 312 do pytania nr 403, 411.
13. Uzupełniający rysunek nr 64, Zeszyt 312 do pytania nr 403.
14. Rewizja Zeszytu 314 część 1.
15. Rewizja Zeszytu 214 część 1.
16. Uzupełniająca karta wykazów Zeszyt 313 E06 – brama garażowa do pytania nr 402.
17. Aktualny spis zawartości Zeszytu 312 do pytania nr 402.
18. Aktualny spis zawartości Zeszytu 214.